

السلامه في الحقول النفطيه

SAFTY IN OIL FIELDS

اعداد

صباحي صادق محمد

منهج الدورة

<u>الموضوع</u>	<u>الفصل</u>
تعاريف ومعلومات عامة تخص السلامة	الأول
الاجراءات الوقائية العامة	الثاني
سلامة الأشخاص	الثالث
حماية الأشخاص	الرابع
تصريحة العمل واستخدامها	الخامس
اجراءات الوقاية من الحريق	السادس
المواد المشعة	السابع
الامراض الصناعية	الثامن
استخدام السيارات والآليات	التاسع
حزن واعادة تبنى واستخدام اسطوانات الغاز	العاشر
اللحام والقطع بالشملة	الحادي عشر
السلامة في المختبرات	الثاني عشر
المكان المتحركة	الثالث عشر
مكائن ويكرات الرفع	الرابع عشر
رؤس الابار النفطية	الخامس عشر
تشغيل وصيانة منشآت النفط والغاز	السادس عشر
تنظيف ومبنة الاوعية التي تحتوي على النفط ومستجابه لفضائه العامه	السابع عشر
عمليات حفر واستصلاح الابار النفطية	الثامن عشر

المصطلح الأول

تعريفات ومعلومات عامة تخص السلامة

1.01: تعريفات

1- أجهزة موثوقة (APPROVED EQUIPMENT)
جهاز ذو تصميم عند استعماله في المواقع الخطرة (المواقع التي فيها غاز قابل للاشتعال) لا ينتج من جهته استعماله أية مخاطر كما يجب ان يكون ذلك مصحح به من جهات محوله ناه عن استعماله في تلك المواقع يكون أمنياً.

2- حرارة الانتقاد الذاتي (AUTOGENOUS IGNITION TEMPERATURE)
هي اوطأ درجة حرارة التي تنفد فيها المادة وتشتعل بدون شرارة.

3- موثوق عند الانفجار او الالتهاب (EXPLOSION PROOF OR FLAMEPROOF)
جهاز كهربائي عادية او اي جهاز آخر لا يجب عند تشغيله عند تشغيله في المناطق الخطرة المسببة الغاز وهذا الجهاز عادية اما ان يكون بعملة لا يولد شرارة او معلق علقاً كاملاً لا يسمح لمزيج الغاز والهواء المتناثر داخله لكي لا يتغير عند حدوث الشرارة كما يجب ان يكون ذلك الجهاز مصححاً به من جهات محوله

4- حدود الاشتعال او الانفجار

EXPLOSIVE LIMITS OR FLAMMABLE LIMITS OR RANGE

هو المدى بين النسبة المئوية المئوية والحد الأدنى لتكثيف الغاز او البخار الهيدروكاربوني مع الهواء الذي يحد منه الانفجار او الاشتعال وعادة يرمز الى الحد الأدنى بـ (L.E.L.)

(LOWER EXPLOSIVE LIMIT)

5- مانعة اللهب (FLAME ARRESTER)

وهي أداة تستخدم على منخبة خروج الغاز الى الجو وفاندرتها لمنع اللهب او السعلة من الدخول الى العنبر وعادة تكون مانعة اللهب مصنوعة من صلبين اراكتد من سلك معدني مشبك .

6- نقطة الالتهاب (FLASH POINT) .

وهي ادنى درجة حرارة السائل التي عندها يعطي السائل بخاراً كافياً تكون نسبتة مع الهواء الذي فوق السائل قابلاً للاشتعال ، وعادة تستخرج عنبة نقطة الالتهاب لسائل هابذوكاربوني معين في المختبر .

7- العمل الحار (HOT WORK)

اي عمل يستخدم فيه السعلة او اللهب او حمل بنتج حراره او سحراره تكون كافيته لاشتعال الغاز ومثل هذه الاحمال هي اللحام الكهربائي او اللحام بالمقديبر ، او استخدام ابهره او معدرات غير موثوق بها ضد الانفجار او اللهب (NON - EXPLOSION PROOF) وذلك جواز ابهره العمل الحار في المناطق المحرمة البعيدة الحصول على تصاريحة يحمل من الاجهزة المحولة .

8- آمن ذاتياً (INTRINSICALLY SAFE)

جهاز كهربائي لا يولد سحراره بسبب اشتعال الغاز عند حمل ذلك الجهاز شكل اعنيادي

9- غير هادق (NON - INCENDIVE)

ماكنه او آلة لا تولد حراره تكونه كافيته لاشتعال هريق عند عمل تلك الماكنه او الآله شكل اعنيادي .

10- قيمة عتبة الترسبولد (THRESHOLD LIMIT VALUE) .

هي اعلى تركيز لطاقة الضارة في الهواء التي يتعرف بها الانسان
بلا استثناء لمدة معين ساعات في اليوم وذلك ان سبب له
اي ضرر او اضطراب على صحته .

4.02 معلومات عامة . GENERAL INFORMATION .

1- التراب هو استعمال النفط الخام او مشتقاته .
عندما تستعمل سوائل النفط هي في الحقيقة الجيرة تلك السوائل هي التي
تستعمل حيث تنحرف من السائل و توجد نسبة هواء كافية لكي يستعمل
واذا كانت الجيرة المتخاضعة من السائل اقل او اكثر من النسبة المقابلة للاستعمال
عند الجيران لا يستعمل وهذه النسبة هي من 1% الى 10% من الجيران
الهدروكربونية مع الهواء مجتماً ، وعندما يستعمل الجيران في غير مكان يصاحب ذلك
زيادة كبيرة في حجم الغازات وتلك او الاستعمال الجيران في غير مكان فانه الزيادة
الكبيرة في حجم الغازات تسبب زيادة الضغط ومن ثم الانفجار .

2- انتشار الجيرة الهدروكربونية

على الرغم من ان الجيرة السوائل الهدروكربونية انتقل من الهواء فانها تنشر في
الجو بسرعة عند وجود رياح سرعتها بحدود 10 كيلومتر في الساعة ولكن
عند وجود رياح بطيئة فانه المحاطر العائنه من التراب او استعمال تلك الجيرة
تكون عالية ومما يسهل في الأماكن المغلقة هرباً او في الأماكن المتحصنة حيث
تكون المحاطر اعلى من الأماكن المفتوحة ولهذا يجب ان يكون الحذر الشديد
عندما يكون الجو ساكناً .

3 - تصنيف المناطق المحترقة .

لدور تتعلق بالسلامة تأتي المناطق المحترقة تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذه هي .

المنطقة (0) (DIVISION 0)

وهي المنطقة او المساحة التي يكون فيها الجو محترقاً اي تواجد الغاز فيها بكميات قابلة للاشتعال او الاستعمال بشكل دائم .

المنطقة (1) (DIVISION 1)

وهي المنطقة او المساحة التي يكون فيها الجو محترقاً في اغلب الاحيان عند ظروف العمل الاعتيادية .

المنطقة (2) (DIVISION 2)

وهي المنطقة او المساحة التي يكون فيها الجو محترقاً في ظروف العمل الغير اعتيادية .

4 - مصادر الاشتعال (IGNITION SOURCES)

توجد في الطبيعة عدة مصادر للاشتعال وهذه هي

* الارباب او العملات المكشوفة ، مثل ولديتات الكابتر ، السخا

المندهين ،

* اللجسام الصغير الساخنة جداً المتطايره مثل الشرر المتطاير من

القطع او اللحام او من اشتعال الكوسره .

* الشرر الناتج من احتكاك الدهزاد المصلبه .

* الشرر الناتج عن الدهيزه الكهربائيه

* سقوط النفط او الزيت على السطح الساخنة جداً مثل سخا

الزيت مثل التابيت الجار ، والتي سبب الاشتعال

* الشرارة الناتجة عند انتقال الكهربائيه السائليه

* البرق المصاحب للعواصف المحترقه .

5. الاستعمال الذاتي (SPONTANEOUS COMBUSTION)

بعض المواد عندما تتسبب بالزيت وخاصة الزيت النباتي يمكن ان تشتعل بدون تماسها بالهواء وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة هناك عملية الأكسدة للزيت ولهذا السبب لتجاوز تركيز قطب القماش الملوثة بالزيت منعه. فلن المكائن او التانك او عمل الدهان وخاصة قطب القماش المصنوعة من الفلين وملوثة بالزيوت الغير المسكبة نالها تكون مصدر خطر كالتالي تشتعل ذاتياً .

6. غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S) .

بعض الحقول المتطوية او المكائن المحتوي النفط او الغاز الخارج منها على كميته من غاز كبريتيد الهيدروجين التي يكون ذلك الغاز مصاحباً للنفط عند استخراجها ويتكون غاز كبريتيد الهيدروجين في الطبيعة ايضاً بفعل الكهرباء التي تتغذى على الكبريتية مكونة ذلك الغاز ولهذا السبب يتواجد عند تسبغ بعض المواد ويمكن ان تكونه الكهرباء عندما تتغذى على كبريتية الموجود في النفط الخام لتحوله الى غاز كبريتيد الهيدروجين .

غاز كبريتيد الهيدروجين من الغازات الخطرة جداً على الانسان حيث يسبب له الموت السريع وهذا الغاز له رائحة كبريتية وهو سريع التأثير على حاسة الشم فهو سرعان ما يغطي حاسة الشم لدى الانسان وهذا يمكن مفورته حيث من المحتمل ان تكون نسبة عالية كدفن الموتى دون ان يشعر الا انسان وادناه نسبة في الهواء والبرغم من التسمم التي تظهر عليه .

* من 50 ppm - 100 ppm (جزء بالمليون ايضاً) دمع من العيون ورتشع من التنفس عند التعرض له لمدة ساعة .

* من 200 ppm - 300 ppm دمع ورتشع شديد عند التعرض لمدة ساعة .

* من 500 ppm - 700 ppm غشيان وصداع وخلال 15 دقيقة بسبب فقدان الوعي ورجاء الموت بعد 30 - 60 دقيقة من التعرض له .

* من 700 ppm - 900 ppm فقدان الوعي مؤزراً والموت بعد دقائق قليلة .

* من 1000 ppm - 2000 ppm الموت مؤزراً .

المفصل الثاني
الدخول إلى المنشآت الوقائية العامة

2.01: الدخول إلى منشآت الشركة أو المنشأة التابعة للشركة

- 1- جميع الأشخاص أو العائلات يسمح لهم بالدخول إلى منشآت الشركة بعد حصولها على إذن أو سماح صادر من إدارة الشركة.
- 2- الأشخاص الذين يرغبون بزيارة منشآت الشركة يسمح لهم بذلك تحت شروط وتعليمات صادرة من إدارة الشركة.
- 3- الأشخاص الذين يعملون مع المقاولين في داخل منشآت الشركة يجب عليهم التعرف أو الاطلاع التام على تعليمات السلامة الخاصة بالشركة وعليهم التقيد بها بشكل صارم.

2.02: المناطق الخطرة DANGEROUS AREAS

بعض المناطق في منشآت الشركة تعتبر خطرة ويجب أن تخضع إلى تعليمات محددة صارمة لتجوز لأي شخص اجتازها، مثل هذه المناطق يجب أن تعرف بشكل واضح من قبل إدارة الشركة ويجب وضع التعليمات الخاصة بها عند مدخل هذه المنشآت كما وأن تتخذ الإجراءات الوقائية داخل هذه المنشآت لمنع حدوث الحريق أو انتشار الغازات. رأي محل عار (HSE Work) أو محل غير اعتيادي بحري داخل هذه المناطق يجب أن يخضع إلى شهادة سلامة قبل البدء والتدريب كذلك الأعمال بقائاً قبل فحص المنطقة وإصدار الشهادة من قبل مسؤولي السلامة والبيئة.

2.03: المناطق المحرمة RESTRICTED AREA

- 1- المناطق المحرمة التوضيحية: وهي كافة المواقع التي يجري فيها أعمال

تفريغ الدباب المنقطية او استصلاحها او الموائج التي تتعامل مع النفط الخام او مشتقاته او الغازات المنقطية مثل

- ٢ - مناطق عزل الغاز ، مصححات النفط الخام ، وروسي الدباب المنقطيه ، المصافي ، معامل الغاز .
- ٥ - مناطق الخزانات او مستودعات النفط الخام (TANK FARM) .
 - ح . محطات وقود السيارات او مستودعات الوقود .
 - هـ . مشتاتون المناطق المحرمة مناطق مخبره او لادكتوره كذلك .
- 2 - المناطق المحرمة الصناعيه : وهذه المناطق مثل .
 - ٢ - المحازة الرئيسيه لشركة او المؤسسة المنقطيه .
 - د - محطات توليد الطاقة الكهربائيه ومحطات التوزيع الكهربائيه .
 - هـ . ورش الاعمال كافة .
 - ٥ - محطات حقن الماء .

3 - المناطق المحرمة الغازيه GASEOUS AREAS : وتشمل المناطق التي يتواجد فيها الغازات القابله للاشتعال او الغازات السامة مثل الغازات المنقطيه او غاز الهيدروجين او غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S) . وهذه المناطق مثل :

- ٢ - موائج وروسي الدباب المنقطيه
- د - محطات تمرير الغاز او معامل الغاز .
- هـ - مناطق مستودعات النفط الخام .
- ٥ - المناطق القريبة من سكالات الغاز .
- هـ - مصححات المياه الثقيله .

العمل الحار هو ابراز حمل مصاحبه بالحرارة سواء باستخدامها او تتولد عند ابراز العمل يجب تكون تلك الحرارة كافية باستعمال الغازات او الليزر او الوسائل القابله للاشتعال او مسبب تلك الحرارة باستخدام اية مادة اخرى . والعمل الحار كيجوز ابرازها في المناطق المحرمة اللبعد محدود سرية السلامة من الجزيئات الخاصة ، ويشمل العمل الحار الاعمال التالية .

- 1- استخدام السجلات المكشوفة او العارية مثل اعمال اللحام الكهربائي اعمال القطع بالسجلات او استخدام اية اجهزة او آلات تصدر نيزا اللهب او الحرارة التي تشتعل الغازات او الوسائل المنظفية .
- 2- الكشطات النارية التي يستخدم فيها البارود او اعمال اللغج الرملي (SAND BLASTING) .
- 3- استخدام مكائن الذخايق الداخلي يجب تكون مصدراً لاستعمال الغازات المنظفية من ابراز قذرة الشر من عوادها او من الشر المتولد في المنقوشه الكهربائيه للآشياء .

2.05 : التدخين ، السخاط ، قذمات الكاشر

يضع التدخين في كافة المناطق المحرمة عدا في المناطق المعينه المخصصة من قبل ادارة الشركة او المؤسسة ، ويمنع حمل السخاط ، قذمات الكاشر الكاشرات مع مصابيحها ، اجهزة الراديو ، المصابيح اليدويه العادية وضع تلك المواد من عملها والدخول بها الى المناطق المحرمة ويجب ان تترك عند مدخل المناطق المحرمة كما يجب ان تكتب لاقته كعبه للتنبه عن ذلك عند المدخل .

2.06 : المكالمات في الحالات الطارئة EMERGENCY CALLS

توضع ارقام عوائق طرئة الهناد الحرائق ، الطبيب والشرطة في

مكان واضح قريب أجهزة الإطفاء المستخدمة في المناطق المحرمة ليست
اللائحة بتلك الجرات بالسرعة اللازمة .

2.07: العلامات التحذيرية WARNING SIGNS

توضع العلامات التحذيرية في المناطق المحرمة كمنع التدخين أو منع
اجراء العمل الخار في المناطق المحرمة وتوضع تلك العلامات بكل
يسر على الكسحامين ملاحظتها كما يجب التأكد من تطهيرها من قبل
العاملين ومحاسبة المخالفين لتلك العلامات للحظر البالغ من جراء
عدم التمسك بها .

الفصل الثالث

سلامة الكسحامين SAFETY OF PERSONNEL

3.01: المسؤولية RESPONSIBILITY

يجب ادراك ان مسؤولية سلامة الكسحامين هي ليست فقط تكون على
عائق الكسحامين معينين بل هي مسؤولية الجميع ابتداءً من اعلواً منصب في
الشركة او المؤسسة وصولاً الى ادى اخص ، ان المسؤولية على مستوى
عمل لينا قد نبهه ان منتسبيه يؤدون عملهم بكل سليم متبعين كانه
التعليمات والارشادات داعين مؤاندها بذكرين الخطر الذي يتجم عن
التراوان بتلك التعليمات والارشادات . كما يجب على المرشد التأكد
من ان منتسبيه على علم تام بكافة الاجراءات الوقائية ومواندها
سواء كان على العمل اللذين يعومون به او ملاحظة اي شيء يكون
مصدر خطر ويكونوا قادرين على اتخاذ الاجراء الوقائي الصحيح لذلك
الخطر سواء كان بالتبليغ عنه الى قسم السلامة او بمعالجة الموضع
معالجة صحيحة .

ان قسم السلامة او قسم منع وتوزيع المخادوت عليه المسؤولية اللادلكى
لمعالجة مصادر الخطر ومنع وتوزيع المخادوت ولكن ذلك لاينفي مسؤوليه
العاملين في المناطق المحرمة كما ان قسم السلامة عليه المسؤولية الكاملة
بتوعية كافة العاملين في المناطق المحرمة عن العمل السليم في تلك المناطق
ومصادر الخطر وكيفية معالجتها اللادليه الالهيون ومول فرق النجيه .

3.02: التدريب عن السلامة SAFTY TRAINING

التدريب عن السلامة هي من مسؤولية ادارة الشركة او المؤسسة، ويجب
لكل شخص مدني العمل في الشركة او المؤسسة التفهيم ان شارك
في دورة تدريبية عن السلامة وان يجتاز الدورة بنجاح كما انه يجب
انه يجتاز دورات السلامة بكل شهر ليشارك فيها كافة المستفيدين
ومن المنيد ان يكون الشخص قد شارك اكثر من مرة في تلك الدورات
ولكن بفترات زمنية مناسبة كالتعاش والقرنة ومرصه على العمل
السليم .

3.03: المعالجة الطبيه النوريه FIRST AID

١- الكهيزه والمواد : يجب توفر الكهيزه والمواد للمعالجة الطبيه النوريه
في المناطق المحرمة مثل الكهيزه اللعاشد التنفسيه
والقمارات ومعقمات الجروح وغطائيات احماد الحريق
للشخصين وغيرها وذلك للمعالجة اللشخاص المصابين
من جزر المخادوت، ويكون قسم الطبايه مسؤول عن
تجهيز تلك المواد وتوزيعها في مناطق الشركة المحرمة
واذ انتم ورسد المنص الحامل فيها كما ان قسم الطبايه
عليه القيام بتنظيم الدورات للعاملين في الشركة
وتدريبهم على المعالجة او الكسعاف النوريه وكيفية
استخدام تلك المواد في المناطق المحرمة .

د- التنفس الاصطناعي : هي حالة تعرض الشخص للصدمة الكهربائية او
النسيم بالغاز او الفرق فأتت المعالجة القوية ضرورية
للشخص كنفاز هباته ونوع المعالجة المطلوبة في مثل
هذه الحالات هو التنفس الاصطناعي من الفم الى الفم
وهذه الطريقة من المعالجة يجب ان تكون مرفحة
على شكل اوهامات كبيرة موزعة في مناطق الشركة
وعلى قسم الطبابة لوعية وتدريب العاملين في
المناطق المحرمة على كيفية تطبيق هذه الطريقة
من المعالجة او الاسعافات القوية .

3.04 : اللياقة القيزيادية :

يجب ان لا يعمل الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم اللياقة القيزيادية في المناطق المحرمة
راي شك برجل في اي شخص يجب اعالته الى الطبابة للكشف عليه واتخاذ
الاجراء المناسبة له سواء بالمعالجة او ابعاله الى اعمال تناسبه ولياقته
الجسدية او القيزيادية .

الفصل الرابع

حماية الاشخاص ، PROTECTION OF PERSONNEL

4.01 : امور عامة :

بعض الاعمال مثل اللحام WELDING او العمل بالحامض او الصودا الكاوية
او العمل على تلك رابع ايلامة الرصاص مع وتود السيارات وغيرها من
الاعمال المشابهة فانه يتطلب من الشخص العامل ارتداء او استخدام ملابس
او معدات معينة تحميه من المخاطر الناتجة من ذلك العمل ونوع الملابس
او المعدات المطلوبة تحمزه من قبل قسم السلامة ولا يسمح باجراء
مثل تلك الاعمال بدون استخدام تلك الملابس او المعدات . وعلى

القسم الثالث من ذلك من خلال الجوانب التقنيّة .

CLOTHING

4.02 الملابس

الملابس الخارجيه للعاملين تكون بشكل عام من قطعة واحدة *BOILER SUITS* او قطعتين وتعرض عادة كل سنة مرة واحدة وتكن مائة تلك الملابس بايزا تخمير العاملين من السخوم والدراسج اهمافه ال ذلك يجب ان تكون من قماش لذيولد الشرة عند الاحتكاك او الحركة هذا النسبة للعاملين غير مجال التشغيل في المناطق الخطره مثل اما بالنسبه للعاملين على الكهافن فيجب ان تكون ملابسهم الخارجيه من نوع البلاستيك (P.V.C) ، اما العاملين أثناء الهدم الحرائق فتكون ملابسهم من نوع الالستون الذي لا يشتعل عند تعرضه للنار ، وللعاملين بالحام *WELDING* عادة من الجلد النقي يتقام تأشير الشرة المنطير ، وبشكل عام يجب ان تكون الملابس الخارجيه للعاملين بقا سات مناسبة لتكون منجزا زواشد التي رجا تعلق أثناء الحركة المتأنة او المكائن التي تدور وبذلك تكون مصدر خطر كبير للعامل .

4.03 : حماية اليدين *HAND PROTECTION.*

توجد انواع المقارنات لحماية اليدين أثناء العمل عند تناول الدقون ، المواد الكيماوية ، المراد الساخن ، او بالعمل على الحديد الثقيل او بالعمل على الأجهزة الكهربائيه ذات العولنيه العاليه نسبياً .

4.04 : حماية القدمين :

العاملين اللذين يتعرضون للحوادث او السوائل الخطره او اللذين يعملون على الارض المبلله دائماً يجب عليهم لبس الدهديه الطويلة المطاطيه اما للعاملين في الورش اللذين يتناولون قطع الحديد التميطة عليهم لبس الدهديه الجذريه المقواة في مقدمتها حيث غالباً ما تنقط قطع الحديد على مقدمه القدمين مسبباً اذى

كبير أو تعويقي عن العمل لعدة أيام كما يجب أن تكون العذبة عالية من أية
منطقة هديدية اسفل التي ربما تولد شرارة تكون كافيته لاشعال الغازات
التي تكون ربما منتشرة في المنطقة المحرمة . كما انه يفضل ان تكون عذبة
السلامة ذات طبقة مطاطية تلبس عليها القديمين لتكون ايجاً حماية من
المخلفات الكبريتية التي ربما يتعرض لها العاملون أثناء عملهم .

4.05: حماية الرأس :

للعاملين على عمل الدبار المنطوية او اعمال الصيانة الميكانيكية او تشغيل المعدات
المنطوية اذ اية اعمال يكون منها العامل يتعرض ان سقوط اجزاء ثقيلة من
مرتق وتعليق لبس واقية الرأس ويوجد منها ثلاثة انواع :

١- قبعة تجبير الهواء للتنفس AIR FEED HELMETS وتستخدم هذه
القبعة عند العمل في الخزانات او الغازات حيث يكون الاوكسجين
قليل او في المحيط ذو الغبار الكثيف او المحيط الذي اجوي على غازات
سامة .

ب- القبعة المروده ببرسحات الهواء : وتستخدم هذه القبعة في اعمال
الطلاء بالرش .

ج- قبعة اللحام وتستخدم عند اجراء عملية اللحام الكهربائي لتحمي الوجه
والعين من الشرر المتطاير أثناء اللحام .

د- القبعة العادية المصنوعة من البلاستيك لحماية الرأس عند سقوط الصواميل او المزد
البيدييه وغيرها .

4.06: حماية العيون :

من جودها عدة انواع من النظارات لوقاية العيون من الغبار او القطع
المتطايرة او من هوى الشمس او من الضوء الشديد الطوع كما لصوره الذي
يصاحب عملية اللحام (WELDING) او من انجرة المواد الكيماوية . ولكن يجب
الاختيار الصحيح للنظارات عند اجراء العمل المصاحب لتلك العوامل
المؤذي للعيون .

الجهزة السلامة يجب ان تجهز للعاملين في الأماكن العالية التي يكون فيها خطر السقوط مثل الخزانات او ابراج التنقيب في المصافي او ابراج المحصر او ملهلاء المباني العالية، كما يجب ان يرتبط هزام السلامة مع حبل للنجاة وترتبط نهاية الكوردة بكلمات مناسبة يعترض فيها إمكانية انقار الشخص السقوط بسهولة. كما يستخدم هزام السلامة وحبل النجاة عند دخول العازلات او الخزانات التي فيها منظورة مقندان الوعي وفي هذه الحالة يكون الطرقة الدخول للحبل بيد شخص خارج العازلة او الخزان لمراقبة الشخص الداخل ليكون باستطاعته سحب الالكارج وانقار حياته.

توجد هناك ثلاثة انواع من اجهزة التنفس وهما
 ١- الاسطوانات المملوءة بالأكسجين المرزدة بخرطوم وتناع ومنظم لضمن الأكسجين للشخص الذي يتوأم باستخدام ذلك الجهاز.
 ٢- باعظمات الهواء الجوي المرزدة بخرطوم محوئل ومنظم حينه تكون الصافحة في مكان ما خارج الوعاء او الخزان المطلوب الدخول فيه تستخدم الةجهزة المذكورة اعلاه في الأماكن المغلقة الذي يكون الأكسجين داخلها قليلا غير كاف لعلية تنفس الانسان كما يجب صيانة هذه الةجهزة دورياً لتكون جاهزة ومالحة للاستخدام عند الضرورة.

٣- اجهزة ترشيح الغازات CANISTER MASKS وتستخدم تلك الاجهزة في الأماكن المتوقعه التي يتوزم فيها الأكسجين بكميات كافية ولكن وجود غازات سامة او مؤذنه في تلك الأماكن كما يجب الانتباه بان قابلية ترشيح الغازات السامة في مثل تلك النوع من الاضعة محدوده وتقل لنته زمنيه معينه لذا لا يجب استخدامها عند ابراج اعمال مستغرقه وقت محوئل كما انه يوجد عدة انواع من تلك الاضعة ويجب استخدام القناع المناسب لكل حاله والانتباه جيداً

بان تلك الاقنعة لا تستخدم في الأماكن المغلقة او الأماكن التي يكون فيها
الادخول غير كافٍ لعملية تنفس الانسان .

هذه اومك قسم السلامة القيام باذاعة وتدريب النطق الخامل في تلك
الاجهزة المتواجده في المناطق الخطره وعلى قسم السلامة ايضاً تدريب
العاملين في المناطق الخطره عن كيفية استخدامها وشرح كيفية عمل الاجهزة
وهالذات استخدامها وعلى العاملين اتيار قسم السلامة عندما يكون
هناك استخدام لتلك الاجهزة . فاهمة اقنعة ترشيح الغازات مانه
يجب عدم استخدامها مرة اخرى حتى ولو استخدمت لفترة قصيره جداً .

4.09: مرشحات العيار :

العاملون في جو ذو تركيز عالي من العيار يعانون الصيق ولكن ذلك الامر
يتحول اعتدال في المهيمه اذا دام الامر فترة زمنية طويله وهذا ينطبق
عندما يكون العمل في

* العمل على تبديل او وضع العوائل الحراريه المصنوعه من
الاسبتوس .

* المفتح الرملي (SAND BLASTING) .

* العمل على الطابوق العناري .

لذا يجب على العاملين في تلك الاجواء او ما يجانها ان يرتاد ستاخ
ترشح الهواء من العيار . يجب تنظيف المرشحات بين فترة واخرى لان
ترتكها بدون تنظيف يتقال من كفاية الاقنعة الاهد كبير ولا يجوز
استخدام تلك الاقنعة عند وجود الغازات السامه في الجو حيث ان
مما عمل هذه الاقنعة هو الترشيح الميكانيكي للعيار الموجود في الهواء
واذا وجد الغاز السام مع العيار في الجو يجب استخدام اسطوانات
الادخول او غطاءات الهواء اللذان سبق ذكرهما .

4.10: تنظيم وترتيب مكان العمل :

من الواكد ان تنظيم وترتيب مكان العمل هو دليل على الكفاءة الجيده للعاملين فيه ومن الادرالك اهم للسلامة العامة ومنع وقوع الحوادث كالترهلق

والاهم انه وجد ربيته على المرحمن او وجود ادوات عمل مبعثره او بها

خبره في امهات بالراس انه وجد اشياء متدليه ونيز مرتبه او تاه بعض العواهد والشروط التي يجب ان تتوفر في الموقع بما يتعلق بالتنظيم والترتيب

1- اماكن العمل وخزنه المواد يجب ان تكون نظيفه ومرتبه .

2- سالك الدخول والمخرج يجب ان تكون مفتوحه ولا توجد عوائق

للمخرج او الدخول الضخري سواء كان للاليات او الاشخاص .

3- ادوات وسواد العمل او بدلاته العامله ونيزها يجب ان لا تترك

موزي المكائن او اي ملاءه اخر غير ملاءها الصعيح يجب ان تحتفظ

او توضع في خزائن مهيئه او رمونه مرتبه جيداً لذلك الغرض .

4- امكان او الحيزه عمل جاد لاداة العمل او السلام او خزائن الادوات يجب

انه يكون هالياً ونظيفاً كذالك تلك الاماكن اذا تراكمت بدموات عمليه

نازها ونصيح مكان لتجمع المخلفات والمواد الفاضله التي من المفترض

التخلص منها .

5- مخلفات العمل وقطع العماش المستخدمة للتنظيف تطرح خارجاً في

ادعيه خاصه على ان توضع هذه المخلفات بكل ستر لمنع تبعثها

حول مكان العمل .

6- المواد المخزونه يجب ان تكون مرتبه جيداً حتى لا تكون مصداً للمواد

نتيجه لهيق المسالك او ربما سقوطها على بعضنا او تكون مصداً

للمتعدد والاضراري .

1- أدوات العمل الغير صالحة غالباً ما تكون سبباً للإصابة لدى العاملين لذا على مشرف العمل في الموقع التأكد من صلاحية تلك الأدوات بشكل دوري وعمل الأدوات الغير الصالحة لأجل إرسالها للتقليح أو تبديلها بأخرى سليمة .

2- الأدوات الخاصة التي لا تولد الشرر (SPARK PROOF) يجب تفتيحها باستمرار لمنع تراكم فضج المعادن الصغيرة عليها التي ربما تولد شرر عند استخدامها .

3- الأدوات التي يتطلب حملها والتعلق بها عالياً يجب وضعها بحمل أو حملها بطريقة تتعلق على الكتف لكي تكون يديه العامل مريحة وكذلك لتفادي سقوط تلك الأدوات التي ربما تسبب إصابة للعاملين في الأسفل .

4- عدم ترك أدوات العمل أو أية مواد متخلفة عن العمل في مكان عالي لوجود احتمال سقوطها وتبديلها للإصابة إذا تحطم الأمر وجود عاملين أثناء استمرار العمل في المكان العالي ما أن عليهم التحفظ جيداً من خطر سقوط الأدوات أو المواد .

4.12: تناول أو رفع المواد - HANDLING OR LIFTING

1- عندما يتطلب نقل أو تحريك صندوق أو جسم ثقيل بواسطة اليدين مائة يجب أن يكون هناك عدد كافي من العاملين يؤمنون بذلك لكي يكون العمل تحت السيطرة التامة في حالة الترتك أو حدوث طارئاً ما .

2- يضع العاملون يادهم تكون أيديهم وإحلامهم طليعة ولذا يوجد أي عائق أثناء الحركة أو العمل أثناء رفع الأحمال السهلة .

3- عند رفع الأحمال السهلة يجب أن يكون ظهر العامل مستقيماً وتركيز الحركة على الساقين واليدين وبجداحة يمكن حدوث انزلاقاً لعقدات الظهر .

وعلى العموم فإنه يجب استخدام الدلاء لرمح الدجاج الثقيلة كلما كان ذلك ممكناً.

4.13: الجواهر المؤقتة :

- 1- عند تهديم الطابوق أو حواد معدنية من بناء مرتفع فإنه يجب اجالة ذلك المكان بسياج أو جاجر مؤقت لمنع تناثر الطابوق أو المواد المعدنية وإصابة المتواجدين القريبين من ذلك المكان .
- 2- عند إجراء أعمال الحفر فإنه يجب اجالة المكان بجوهر مؤقتة نصار ليك للتبنيه وتقادي السقوط في الحفرة .

4.14: تشغيل الأجهزة والمعدات

الاشخاص الغير مخولين يجب ان لا يعزوا بتشغيل اي جهاز او وحدة عمل يمتثل من ذلك في الحالات الطارئة عند انقاذ شخص عندما تكون حياة او حياة الآخرين في خطر على ان يحضر الشخص المخول للقيام بالمهمة بالسرعة الممكنة .

4.15: المواد الكيميائية الخطرة

في المواقع التي يجري فيها التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة توجد هناك دائماً خطوره منه احتمال تناثر تلك المواد مسبباً اذى كبير للعاملين في الموقع وادناه اهم الدرسات لتقادي المخاطر .

1- الاشخاص الذين يعملون على تناول المواد الكيميائية عليهم ارتداء التجهيزات او البدلات المقاومة لتأثير تلك المواد مثل ارتداء البدلة المصنوعة من المطاط او البلاستيك ، كقفازات او قفازات المطاط ، الاذنيه المطاويه العاليه ، النظارات الواقيه ، غطاء الرأس (HEAD HOOD) .

2- وجود مرشحات للماء (WATER SHOWER) بجوار موقع قريب من مكان العمل يستخدم لإزالة المواد الكيميائية المتناثرة على يدة العمل او القفازات

او النخدية المطاطية مثل خلاصها .

3- جميع تجهيزات الخدمة الخاصة بتداول المواد الكيماوية يجب ان تتضمن دورباة والحفاظ عليها صالحة

4- تواجد في الموقع اذمة ادموسحات الفار تربية من تناول العاملين عند الحاجة ويجب التأكد من صلاحية اللعنة وانها مناسبة للمازة التي ربما تولد من تناثر المواد الكيماوية .

5- تواجد ماء نظف ومغسله اليدون بشكل كاف واذمة تناول العاملين بشكل سريع عند الحاجة ويكون القسم الطبي موجود عن تجهيز الماء ومغسله اليدون ومتابعة ذلك في الموقع

6- اذعية هزلة المواد الكيماوية الخطرة مثل حامض الكبريتيك يجب ان لا تترك تحت اشعة الشمس وعند استفادتها اذ نقل تلك الاذعية يجب ارتداء تجهيزات السلامة وقيل نقل تلك الاذعية يجب فتح العنبرتها تلك لاجل تنفيس الضغط الموجود فيها ثم غلقها مرة اخرى باحكام كما يجب ان تكون هذه الاذعية مجهزة بوسيلة مناسبة عند تفريغها من المواد كحل عدم تناثرها .

7- وجبات الطعام يجب تناولها خارج المكان الذي تتواجد فيه المواد الكيماوية وخاصة مكان هزلة الصباغ اذ مكان الطلاء بالصباغ وعلى العاملين بالصباغ قلع الملابس الواقية وغسل ايديهم جيدا قبل تناول الطعام لاجد المواد السامة صحت تركيبة بعض الصباغ كما ان تلك التجهيزات يجب غلقها بشكل دوري وخاصة البوابات الواقية .

8- يعتبر سائل ذيب ابيكوت (TETRA ETHYL LEAD) من اخطر السائل الذي يتعامل به الاستحسان في الصناعة النفطية وعليه مات اكد الاحتياطات اتخاذها عند التعامل مع هذا السائل ابتداء من هزلة اذعية المخلوذة ال تناوله ال هزلة اذعية الفارعة والشكل منها بشكل سليم وان وجد وعاد خارج في اي مكان خارج المكان المحقق له يجب اذ حيا عنه ورفع ال هزلة اذعية الفارعة .

4.16: وحدة التبريد أو تكييف الهواء

في وحدات التبريد والتكييف التي تستخدم الغازات السائلة القابلة
للكسالة مثل البروبان نأخذ في الاعتبار موقع تلك الوحدة من
المواقع التي يمنع فيها التدخين ويمنع ذلك الموقع للبروبان السامة
المخالفة في المواقع المحظورة وبعض وحدات التبريد أو التكييف تستخدم غاز
المونيا الذي يعتبر من الغازات الخطرة والسامة (TOXIC GAS) وموقع
هذه الوحدة يصبح أيضاً كبرادات السلامة، والتعامل مع أسطوانة
سائل التبريد يجب أن يكون أيضاً محذراً أما إذا كان خزنة الاسطوانة
تكون في سقافة ذات تهوية جيدة لوجود احتمال شرب الغازات
من الاسطوانة وانجرفها وبذلك تشكل خطورة عالية سواء كان
بالدخيار أو كوزنات غازات هارة حارقة للبشره او العيون والحرارة
الشغبي .

4.17: وحدة التعقيم بالكلور (CHLORINATION UNIT)

- 1- غاز الكلور من الغازات السامة، لذا يتحتم ارتداء لقفازات ومرشح
الغاز عند استعمال الاسطوانة القارعة بالهريس مملوءة .
- 2- اسطوانة سائل غاز الكلور تخزن في مخازن ذات تهوية
جيدة جداً ولا تقبلها السعة الشمس .

تصاريح العمل واستخدامها .

PERMITS AND THEIR APPLICATIONS.

5.00 مقدمة

العناية الربئية من تنظيم تصاريح السلامة هو للتأكد قد ما يستطيع الشخص المعني انه العمل الذي سيجري في المناطق المحرمة او الخطرة هو عمل آمن لا تتسبب عنه حوادث للمعدات او اصابات للعاملين في الموقع ، وتصاريح العمل لا تعني انه السماح للعمل في المواقع الخطرة فقط وانما هي ايضاً توثيق موقع العمل في المناطق المحرمة ليؤكد العمل آمناً وسليماً .

5.01 : تصاريح السلامة (العمل البارد) .

- 1- للقيام اجراء عمل في المناطق المحرمة سواء كانت على معدة او اجهزة متوقفة او اية جرد منها بدون الحصول على اذن او تصريحا من قسم التشغيل ، وتنظم التصاريح بنسخة لدى قسم التشغيل ، نسخة لدى مشرف العمل .
- 2- العمل المطلوب اجازه يجب ان يذكر في التصريحا بشكل واضح ويذكر فيها ايضاً متطلبات السلامة لذلك العمل مثل فحص الغاز في الجود ومع عمال (SPACE) في الدبابات وغيرها من المتطلبات ، وقبل البدء بالعمل المذكور في التصريحا كمسؤول التشغيل ومسؤول او مشرف العمل عليهم التأكد من ان المتطلبات قد تم ابرادها والتوقيع على التصريحا كما ان مسؤول قسم السلامة عليه التأكد من ان كافة الاجراءات هي صحيحة والتوقيع عليها ايضاً .
- 3- في حالة يتطلب العمل عزل الالتراد عن المعدات او الالتراد مائة يجب اترك مسؤول الالتراد في الموقع بالتوقيع على تصريحا العمل بعد عزله للالتراد وبعد انتهاء العمل عليه اعادة الالتراد ليكمل آمنه والتوقيع على التصريحا ايضاً .

4- عند اكمال العمل مسؤول ارمسترف في العمل عليه التوقيع على التصريحه
 و يسلّمها الى مسؤول التشغيل الذي بدوره يتفحص العمل للتأكد من
 انتهائه و يقبل به ثم التوقيع على التصريحه و لابد اجوز تشغيل المحرار
 او ابي منشاء الك بعد توقيع الاطراف المعليه بالعمل و القبول به و في
 خلافه يظهر نأنت على مسؤول ارقسم التشغيل قسم العمل
 5- اذا تطلب الامر اعادة العمل اجوز عمل حار (Hot Work) نأنت على
 مسؤول ارمسترف العمل المحصول على تصريحه العمل الحار .

6- اذا تمت المباشرة بالعمل و خلال ذلك تطلب الامر تأجيله لاي
 سبب كان فيجب التسويه عنه سبب واضح موقفاً على الاله او المحرار
 و التسويه عنه في عرفة السيطرة ايضاً وعند المباشرة مرة اخرى نأنت
 اجبت عمل تصريحه اخرى جديده .

7- على مسؤول السلامة ايفانم العمل اذا لاحظت هناك جولة التفتيشه
 او عند مراقبته الذاهه حصول او امره اي عمل يضر بالسلامه و سبب
 فطرأ على الاستعمال او المعدلاته او ان العمل اجري على خلاف ما هو
 المذكور في التصريحه و متطلباتها .

5.02: تصريحه العمل الحار (Hot Work Permits) :

- 1- تصريحه العمل الحار يفضل ان تكتب بالخط الاعمير للتحير بيننا و بين
 تصريحه العمل البارد و تعلم بنسخين ايضاً شفه لدى قسم التشغيل و الاقوى لدى القسم
 المختص بالعمل .
- 2- تصريحه العمل الحار اجبت ان توقع من قبل مسؤولين اعلى سواد عن العمل
 او من التشغيل من المسؤولين اللذين يوقعون تصريحه العمل البارد
 و توضع النقاط التاليه في تصريحه العمل الحار مثل :

- * نوع اللهب الذي يصاحب العمل ، مثل حام ، قطع بالسهله
 او نبرها .
- * وجهه واضح و موجه عن العمل .
- * مكان اللهب الذي سيتم استخدامه .

* اسم مؤنول العمل اللغوي سيكون مترقياً عن العمل بشكل دائم
لحين انجازه وسيكون مؤنولاً عن تطبيق كافة شروط اللغوية
التي وردت في التصريحه .

* الغنة الزمنية المطلوبة لانجاز العمل الحار .

3- مؤنول قسم التفعيل بالتعاوان مع مؤنول قسم العمل المطلوبه او من
يبتلوا عليهم الاطلاع على العمل وموافقتهما على الاضرواآت المطلوبة لانجاز
العمل بشكل سليم ثم التوقيع على التصريحه .

4- فحص موقع العمل والتأكد من خلوه من الغازات او سوائل قابله
للاستعمال بوجوده قريبه من موقع العمل .

5- اذا تطلب العمل او جمال معداته او آلات متحركه والتي تعتبر مصدر
شده فأت مازها وتواجدها أثناء العمل يجب ان يذكر في التصريحه

6- اعداد وتنظيم تصريحه العمل الحار من واجب مشرف العمل وكذلك
عليه اجراءه الفاعل عند اكمال العمل .

7- اذا قمت الياسره بالعمل الحار وفلان ذلك تطلب الامر تأهيله انبي
سبب تأت مشرف العمل عليه الحصول على تصريحه جديده وكذلك
التنويه بشكل واضح على الاله او في عرقه السيطرة بأه العمل
معلق وغير متجز .

8- عند انتهاء العمل فأت خطوات الفاء التصريحه هي كما ورد في العقره
رابعاً من تصريحه العمل البارد .

9- تطلبها العمل الحار المرادبه الدائمه من شخص جهل قسم اللغويه وعليه
ايقافه العمل فوراً اذا لاحظ اي مصدر للخطر سواء كان على الشخص
او على الاله والارتقال بالانظام المعينه بالعمل .

5.03: تصريحة غلو المنطقة المحرمة من الغازات .

1- قبل البدء بالعمل الحار في المنطقة المحرمة يجب التأكد من غلو المنطقة من الغازات القابلة للاشتعال وذلك باستخدام جهاز فحص الغاز (GAS TESTER) .

2- قبل الدخول في غاز له او ابي دعاء كانه يحتوي على المنطق الحام او منتجاته يجب فحصه بالجهاز المذكور أيضاً للتأكد من غلوه من الغازات الهيدروكربونية او غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S) .

3- يتم الفحص من قبل شخص مخول لكي يتوهم بالتوقيع على التصريحة .

الفصل السادس

اهم اوقات الوقاية من الحريق .

6.01: المسؤولية (RESPONSIBILITY)

يكون قسم مكافحة الحرائق مسؤولاً عن توفير أجهزة مكافحة الحرائق بما يتناسب مع الحرائق المتوقعة في المناطق الخطرة وعلى القسم ايضاً مسؤولية صيانة تلك الأجهزة .

6.02: مكافحة الحريق واستعداد فرق الاطفاء :

اي شخص في المنطقة المحرمة عند مشاهدة الحريق لأول مرة وجاهاة في بدايته عليه مكافحة الحريق بالأجهزة المتوفرة القريبه وفي نفس الوقت يتوهم بالتبليغ عن الحريق باي طريقة كإثارة انتباه الحارين في المنطقة ، اما اذا كانت الحريق كبيراً ثا انه عليه استعداد فرق الاطفاء بالانتفض والابلاغهم عن موقع الحريق وصليحيته وبأسرع ما يتمكن .

6.03: تقرير انقاذ الحريق واطفائه

عند انهاء اطفاء الحريق على سؤول مرتبة الاطفاء التبليغ عن ذلك الى المسؤول الاعلى للاجل قيام الكمبر بتفحص موقع الحريق والتوجيه عن الاجراءات التالية مما ربما يندلع الحريق مرة اخرى .

6.04: سيارة اطفاء الحريق :

عند سماع صفارة سيارة اطفاء الحريق جميع السيارات والمعدات يجب ان تسبح لها بالمرور وبسرعة لاجل الوصول الى موقع الحريق بالوقت المناسب وذلك بوجه استخدام صفارة السيارة في الحالات التي لا يوجد هريق .

6.05: المسؤلية في موقع الحريق :

1- ان عين وصول مرتبة الاطفاء مائة على سؤول ادمرك في الموقع القيام بالتوجيه لمكانحة الحريق الى عين وصول الفرقة ، وعند وصول الفرقة عليه التخلي عن تلك المسؤلية ويتوم بعد ذلك بتقديم العونة اللازم الى الفرقة ومب ما يطلبه سؤول الفرقة .

6.06: اجهزة مكانحة الحريق :

على كل شخص يتوم بمكانحة الحريق ان يكون على اطلاع ودائق عن نفسه من انه يستخدم جهاز المكانحة المناسب لذلك الحريق وادناه انواع الحرائق واهيئة استخدامها :

1- صنف الحريق "A" ، هريق المواد العامة مثل الخشب ، الورق الاقمشة مائة انشئ وسيلة لاطفائها هي باستخدام الماء .

2- صنف الحريق "B" ، هريق النفط الخام او مشتقاته ، نازرا نظام الرغوة (Foam) او سطاي المسحوق

الجافة (DRY POWDER EXTINGUISHERS)

3- صنف الحريق "C" : هو الحريق الذي يحدث في الاسلاك الكهربائية او ما يجاورها ومثل هذا الحريق يجب ان يكافح بمطافئ ثاني اوكسيد الكربون (CO₂) او مطافئ المسحوق الجافة ولا يجوز مطلقاً استخدام الماء لمثل هذا الحريق .

الفصل السابع

المواد المشعة (RADIOACTIVE MATERIALS)

7.01 : مقدمة

هذه التوجيهات بخصوص اجراءات الوقاية اللازم اتخاذها عند التعامل مع المواد المشعة مثل نقلها او العمل عليها او التخلص منها كتنظيف في محيط الشركة او المؤسسة المعنية بالموضوع ، وعلى جميع العاملين على تناول المواد المشعة عليهم اتباع هذه التوجيهات بدقة ولا يجوز التردد في بيان مطلقاً نظراً لخطورة الكمية التي تتهدد من تلك المواد .

7.02 : تعاريف عامة :

1- طاقم الإشعاع (RADIATION OFFICER) :

هو الشخص المعين من قبل ادارة الشركة او المؤسسة للاشراف العام على جميع النشاطات التي تتعلق بالإشعاع وانه هذه النشاطات تخضع الى التعليمات والواجبات التي تضمن السلامة العامة .

2- المخول (AUTHORISED) :

هو الشخص المعين ايضاً من قبل ادارة الشركة وله تدريب جيد عن كيفية الاستخدام اليدوي لاجهزة الإشعاع ويكون مؤهلاً في موقع العمل على سلامة العاملين معه من خطر الإشعاع .

3. المختصون (CLASSIFIED) :

هم الأشخاص المختصين بالعمل على أجهزة الاستماع ويكونوا بأمره
المتخصص المختول ويجب ان يكون لهم تدريب جيد على كيفية استخدام
اجهزة الاستماع وكيفية تعادي تعريفهم للاستماع ومع وصول
بمرعات الاستماع التي اصبحت اياها الحد الاقصى ويجب ان لا يكون من
جانب هؤلاء الأشخاص ذود الاعمار التي تقل عن 18 سنة .

4- الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 و 3 اما ان يكونوا عاملين على
امور منتقلة او تجارية او مخومات في اوقات معينة او من يعملون
على اجهزة الاستماع الثابتة التي تكون مادة محمية بموجب لوائح بنغاز
الاستماع .

7.03 : المسؤولية :

ضابط الاستماع او من يتوكل عنه بحولاً وعليه تقع المسؤولية بالاشرف
العام على كل ما يتعلق بالاستماع كأجهزة ومواد واستخداماتها وحفظها
بالطرق التي تكفل السلامة العامة للجميع وعلى جميع العاملين طلب
المسحوق والنصح في كل ما يتعلق بالاستماع . كما ان اسم وعنوان ضابط
الاستماع والعاملين معه يجب ان يكون معروفاً لدى العاملين في كافة
المواقع التي تستخدم مبراً المواد المسعفة .

7.04 : المخومات الضمنية :

1- جميع العاملين على اجهزة الاستماع المنتقلة او المختبرية عليهم فحص
انفسهم كل ثلاثة اشهر او ربعها اقل من ذلك الفترة حسب ما يراه
ضابط الاستماع للتأكد من مرعات الاستماع التي اصبحت لهم .
2- جميع العاملين على اجهزة الاستماع الثابتة والمحمية عليهم فحص
ذواتهم كل سنة اشرافاً من طرفهم عام سوية .

7.05: مقياس الجرعات والبطاقة العنقائية السخفية

PERSONAL DOSIMETERS AND FILM BADGES

جميع الأشخاص العاملين في مجال الأشعاع عليهم حمل مقياس الجرعات والبطاقة العنقائية عند بدء فترة عملهم وحتى زيارتها وذلك لتسجيل جرعات الأشعاع بكل دقة وإرسال البطاقة العنقائية للمعنى كل أسبوعين. ويجب إعادة شحن مقياس الجرعات كل أسبوعين أيضاً أو ربما خلال فترة أقل من ذلك ويعنى المقياس للتأكد من صلاحية عمله كل ثلاثة أشهر.

7.06: تسجيل الجرعات

مقياس تسجيل الجرعات السخفي يجب تسليمه إلى صاحب الأشعاع كل أسبوعين وفي حالة انقضاء السخف مرة تتجاوز (50 milli-rads) في اليوم يجب رفع تقرير بهذه الحالة إلى صاحب الأشعاع يبين فيه كامة الظروف التي رافقت ذلك وعند انقضاء السخف مرة تتجاوز (100 milli-rads) خلال أسبوع ما أنه يجب إعطائه جهازه مفتوحة وإعلام صاحب الأشعاع بذلك.

7.07: الخزنة :

جميع أجهزة ومواد الأشعاع عند القابضة منها تغادر يومياً إلى مخزنها الخاص الذي يكون عادةً محبباً بكل جيد لمنع انتشار الأشعاع ونفاذ وتسلم إلى الأشخاص العاملين عليه يومياً ، أما إذا تطلبت استخدامها في مكان بعيد عن مخزنها العنقايوي القابضة ما أنه يجب تهيئة رعايا أو صندوق خاص ومحتمل لمنع انتشار الأشعاع عندما توضع فيه أجهزة ومواد الأشعاع بعد كل عملية استخدام لها ، ويجب أن لا يتجاوز مقدار الأشعاع النافذ من الصندوق (2.5 milli-rontgeons) في الساعة ، كما يجب وضع الصندوق في خزنة ووضع لافتة عليها للتحذير من خطر الأشعاع .

جميع السيارات أو الدراجات التي تنقل أجهزة ومواد الإشعاع يجب التعرف
شكل واضح للدلالة على أنها سيارة تحمل مواد مشعة وعادة يكون لون
السيارة برنقالياً عليها خطوط سوداء ويكتب عليها (خطر مواد مشعة)
في مكان واضح على السيارة .

أما الصندوق المنقل الذي يحتوي على أجهزة ومواد الإشعاع فيجب تسميته
جيداً في السيارة . ويجب قيادة السيارة من قبل أشخاص محولين ومن
العاملين في ذلك المجال . وعند حصول حادث للسيارة يجب إخطارها
ومنع الأشخاص من الاعتداء عليها أو هبها وهولها . الإشعاع الذي
سيقرر الخطوة اللائحة بعد أن يتأكد من عدم تلوث منطقة الحادث
بالإشعاع .

7.09: إرشادات متفرقة

- 1- في حالة تعطل أجهزة الإشعاع يجب وصفها في صندوق عام وارسالها
إلى المختبرات المختصة بها .
- 2- في حالة هياج أحد أجهزة الإشعاع أو وجودها في غير محله المعتاد يجب
إخطار محافظ الإشعاع فوراً لكي يتخذ الإجراءات اللازمة .
- 3- عندما يراد التخلص من بعض الأمزج العاطلة لأجهزة الإشعاع أو أي مادة
مختصة بذلك الأمر فإن محافظ الإشعاع عليه التوجيه لفرع المختبر
مباشراً .
- 4- حال بدء العمل لتداول أجهزة ومواد الإشعاع يجب أن تكون أجهزة
تسجيل جرعات الإشعاع متوفرة للأشخاص العاملين في ذلك المجال .
- 5- يجب إعطاء المكان الذي تعمل فيه أجهزة الإشعاع وعلى مسافة
تؤمن التدريب الواجب للإشعاع بسياج ومزود بعلامات تحذير من
خطر الإشعاع لمنع الأشخاص من الاعتداء على الأجهزة .

العنصر الثامن

الأمراض الصناعية

INDUSTRIAL DISEASES

8.01: العلامات التالية يمكن ان تسبب امراض صناعية للاشخاص الذين

يعملون فيها لذا يتوجب عليهم مراقبة انفسهم بشكل جيد بواسطة
 اجهزه او ملابس لتعادي الضبابية . كما يتوجب عليهم ابرار العنصران
 الطبيه عند عملهم بشكل متقري تلك العلامات المذكوره او نام كما انه
 يتوجب عليهم حفظ الالهزه والملابس بشكل جيد والمحافظة عليها نظيفه
 لتكون دائماً جاهزه وعامله ، وايضاً يجب ان يكون موقع العمل نظيفاً
 من اي تلوث وان تتوفر فيه كافة شروط السلامة .

	العلامات تتأثر او العمل على	التسمم	الاصابيه		
			العيون	الجلد	الجهاز التنفسي
1.	الحوامض ACID	X	X	X	X
2.	الاسبتوس ASBESTOS				X
3.	الزمنه ASPHALT		X	X	
4.	تصليح البطاريات الكهربائيه	X	X	X	
5.	الصودا الكاوبيه		X	X	
6.	مسحوق الاسمنه		X	X	X
7.	الكلور	X	X	X	X
8.	تنظيف خزانات النفط او منتجاته	X			X
9.	الذبيات للتنظيف	X	X	X	X
10.	بخار او رذاذ D.D.T		X	X	X

الاصناف			القسم	العلايات تناول او العمل على	
الجهاز التنفسي	الجلد	العيون			
X	X	X	X	المواد القاسية للاولاد	11
X	X	X	X	المبالة وصعب المواد	12
	X	X		احمال الذوات	13
X		X	X	التعرض لعاز كبريتيد الهيدروجين	14
X			X	المواد التي تحتوي الرصاص	15
X	X		X	صعب الرصاص	16
X	X	X		الحجر الجيري او الكلس	17
X	X		X	الزيتوق	18
X	X		X	الاصباغ	19
	X	X		الاشعاع	20
X	X			التلطيخ بالقار	21
X		X		المنع الرطبي	22
X	X		X	تنظيف المجاري	23
			X	الكام بالعقد SOLDERING	24
X				سحق او طحن الكساجار	25
X	X	X		الكبريت	26
X	X	X	X	رابع ايلكارة الرصاص	27
X	X	X		الكام WELDING	28
X	X			امراق الصمامه	29

8.02: من المهم جداً أن توفر وسائل للفصل والتفصيل وذلك للاستخدام السليم
وتصنيف الملايين وبالتالي العمل ، ويجب منع الأشخاص من تناول الطعام
في الجوامع وتناولها في الأيدي غير مضمولة ومضامة بعد العمل وتزداد
المخاطرة إذا كان العمل هو ذاته .

8.03: عدم تخزين الأشخاص العاملين في المواقع حتى لو كانت نظيفة وتصبره ال
خطر من أي نوع كان .

8.04: التعليمات النهائية بشأن إجراءات الوقاية الصحية الدورية مهمة جداً
ويجب أن لا تكون اختيارية .

8.05: إذا ظهرت إصابات للأشخاص بعد اللقاحات الصحية بأن على قسم السلامة
التحري عن الضرر وإخلاء الأضرار التي لا يمكن منع تكرار ذلك .

8.06: يجب اتباع التعليمات والإرشادات في مواقع العمل فيما يخص السلامة
وعدم التزاوج بها مطلقاً .

الفصل التاسع

استخدام السيارات والليفتات

9.01: أمور عامة :

- 1- جميع سيارات وأليات الشركة أو المؤسسة تقاد من قبل أشخاص
مؤهلين الذين يتبعون الخطة الخاصة بسلامة لدرى خطرتنا وعند عدم وجود
سائق محول وعلى قسم السيارات والليفتات التأكد من جميع الأشخاص
الذين يتواجدون السيارات بأن لهم رخص تأقذه ومصادره من الجهات
الرسمية المختصة .

- 2- الاستخدام المذنب لديهم سيارات ماهرة والتي تدقل مراتب الشركة او المؤسسة يجب ايضاً لهم فحص نافذه وصاحده من الجهات الرسمية .
- 3- دخول السيارات او الدراجات الى المواقع المحرمة يجب ان يتضح الى تفرجة مهادره من العمليات وانه يخص للسياره او الدايه مار معين ولا يسمح له بالدخول او التوقف في اي مكان بناء ويوضع ذلك في التفريجه .

9.02: استخدام السيارات والدراجات .

- 1- جميع سائقي السيارات والدراجات المحولين عليهم التأكد من ملاحجه السياره او الدايه قبل الصعود اليها والتأكد من الامور التاليه .
 - * جهاز الغامل والمقود (STEERING) .
 - * الاضواء والمؤشرات الداخليه .
 - * حالة الاطارات والتأكد ان فيها ضغط هواء مناسب .
 - * المرايا وجهاز التنبيه .
 - * الوقود ، الزيت ، زبنة الغامل ، ساد التبريد ، زيت التدريس .
 - * الماسحات المطريه .
 - * الدياباج .

- 2- التقييد بعدد الركاب وعدم تجاوزه العدد عن اعداد المقاعد المخصصه .
- 3- يمنع حمل الركاب الغير المحولين في سيارات او الدايه الشركة .
- 4- سائق السياره او الدايه عليه الانتباه الجيد لكل الاشارات والاعلانات المروريه والتقييد بالسرعه المعلنه في الشارع وتجنبين السرعه في حالة ظهور الضباب او الغبار في الجو او في الشوارع التي مشبه الاضائق .

- 3- الحمل الزائد فوق الحد المسموح به للسياره يمنع منعاً باتاً ، وفي حالة نقل الحمل مائة يجب شده وتثبيتته بشكل جيد واي هموله ظاهره عن جسم السياره يجب ومنع اشاره او اضواءه عليها ويجب الحصول على

تصريجه مبيعه من قسم السيارات بالمحولة بعد اعلامهم عن انظر سير
السيارة .

6- التعليمات والارشادات الموجودة قريب الجسور او العبارة يجب العمل بها
عند عبور السيارات او الدراجات وتعتبر السيارة العاملة والمقطورة
هزبة اراهم في اعتبارات الوردت الكلي المسوح به على الجسور او
العبارات .

7- عدم ترك السيارة او الدابة تشتغل في مكان او غير مطلق وذلك
بمخضوره الفاجده من تراكم الغاز المنبعث من العادم .

8- على السائق الحافلات عدم فتح ابواب السيارة الا بعد التوقف
التام وعدم البدء بالسير الا بعد علق الابواب تحفظاً من الحوادث
التي تسبب الركاب .

9- قبل البدء بالتردد بالوقوف يجب ايقاف محرك السيارة وشده
الفرامل اليدوي .

10- استخدام الهزبة الوردت الموجودة على السيارة للسائق والركاب
ايضاً .

9.03: اعمال تصليح وادامة السيارات والدراجات .

1- جميع السيارات والدراجات العاملة لشركه او المؤجره يجب ان تكون
بحالة جيده ويجب التأكد من ملاءمة الفرامل ، المحرور ، الاطارات
المضوممة الكهربائيه ، انبوب العادم ومنظومة الموقور .

2- قبل البدء باعمال تصليح السيارات المحوضيه لنقل الموقور يجب الحصول
على تصريجه من قسم السلامة ، ويجب الحصول ايضاً على التصريجه
عند العمل الحار قريب هزبات الموقور ذلك بالنسبة للسيارات والدراجات
بشكل عام .

8.04: أهميَّات الثلاثة للبارت المحويَّة التي تنقل المنط الحام منجاة .
 1- يجب أن تكون في السيارة سلكة هيدريه معلقة وتكون يقاس
 ح الدرهم لتفريع الكهربائيَّة الساتليته الى الارض .
 2- قبل البدء بعملية تفريع أو شحن المنط الحام أو منجاة من اوال السيارة
 يجب ربط معدن السيارة بسلك جيد التوصيل ويربط الطرف الثاني
 للسلك بمفتاح كهربائي ثابت وقريب من مودمات التفريع أو السكن
 حيث يكون المفتاح الكهربائي مربوط أيضاً بسلك مع التابغ التفريع أو
 السكن ويجب ان يتناه جيداً مثل ربط السلك من السيارة بالمنط
 الكهربائي بأن يكون المفتاح مفتوحاً ويغلق بعد ربط السلك تحوطاً
 من وجود كهربائية ساتليته بالسيارة التي تسبب الشرارة عند الربط أو إذا
 كان المفتاح مغلقاً .

الفصل العاشر

فئة وعادة علي واستخدام اسطوانات الغاز .

10.01: امور عامه .

1- الغاز المملوء بالاسطوانات يميز بلون او عدة الوان تنظي بها
 الك اسطوانات حسب المقاييس العالميه ويجب تعليق لافتة برسوم عليها
 الك اسطوانات بالالوان التميز الغازات في الك اسطوانات الملونه وتعلق
 هذه اللافتة في مخازن اسطوانات الغاز وفي الورش التي تستعمل هذه
 الغازات

2- للتوضيح النهائي وضع الخطأ ما أن اسطوانات الغاز التي تحتوي غازات
 قابله لك شتعال الربط مع صمامها يساراً والك اسطوانات التي تحتوي غازات
 غير قابله لك شتعال الربط مع صمامها يميناً ممثلاً اسطوانات غاز الكوكسين
 ربطة الخرموم المطالي مع الك اسطوانه يكون يميناً تكون الكوكسين غير

قابل لك ستعال .

3- جميع الاستوانات التي قلاً خارج ستانة الشركة يجب منحها من قبل قسم المخازن للتأكد من وجود الغاز الصحيح في الاستوانة الملونة الصحيحة وحسب المقاييس العالمية قبل القبول بها في المخازن ويجب التأكد أيضاً بأنها مضمونة هناك السنتين الأخيرتين وذلك من الكتابة المحفورة عليها ويجب ان لا يكون المحض قد مضى عليه أكثر من سنتين والد استوانات التي امتصت الوارها واصبح من غير السهل التغير بينها تلك الاستوانات التي لا تطابق شرط اللون والمحصن يجب اعادتها فوراً وعدم قبولها في المخازن .

4- يجب ملك سجلات للاستوانات الواردة والخارجة من المخازن تبين في تلك السجلات الرقم التسلسلي للاستوانات وموقع الغاز الموجود فيها ، وذلك من قبل قسم المخازن .

5- لا يجوز مطلقاً ملئ الاستوانات بغاز مغاير للون المطلوبه بها الاستوانة ولا يجوز ايضاً طلاء الاستوانة بلون مغاير للون الاصلي الذي صنعت الاستوانة من اجله .

6- الاستوانات الخارجة التي تعاد للملئ يجب ان تكون مضمونة بوسيقه تبين ازا ماريحة ، والرقم التسلسلي واية ملاحظات لاجل اعادة ملئها واستخدامها بشكل آمن كما ان غطاء الصمام (CAP) يجب ان يكون في مكانه .

7- عند الحاجة الى فصل الصمام من الاستوانة يجب التأكد جيداً بأنها ماريحة تماماً من الغاز وإذا كانت الصمام عاطلاً ولا يمكن فتحه مائة يجب اعادة الاستوانة الى المجهز الاصلي .

10.02: تناول الاستوانات

1- جميع استوانات الغاز يجب تناولها بهدوء عند فتحها سواء كانت ماريحة او مملوءة وكذلك عند استخدامها ولا يجوز اسقاطها من مكان

عالي ولا يجوز تعريضها للحرقه او الشمس او شوكها عارضا وخاصة اذا كانت
الجو مغطا او مغبرا .

2- يجب وضع غطاء الصام (CAP) في مكانه جيدا قبل نقل الاسطوانة .

3- لتجاوز درجة الاسطوانات كوسيلة لنقلها وخاصة اذا كانت
المكان متضرا .

4- عند نقل الاسطوانات وتطلبه الامر استخدام الرافعة (CRANE) فانه

يجب استخدام ما ضنات خاصة للاسطوانات ، اما عند رفع اسطوانة

واحدة فانه يجب استخدام هبال من الفاسن او التابلون وربطها جيدا

ولا يجوز استخدام السلاسل او الهبال السلكية لهذا الغرض .

5- عند استخدام الرافعة الشوكية لتفريغ او شحن الاسطوانات من

والج الحار او معامل المثلج يجب اتخاذ الحيطه والحذر من تدويرها او

سقوطها وان يقوم بذلك سائق رافعة له خبره جيدة .

6- عند استخدام الاسطوانات داخل الورش وتطلب نقلها بين حين

واخر ال مسافات قصيرة فانه يجب وضع الاسطوانة على عربة

مناسبة لذلك الغرض .

10-03 : الحزن

1- عند هزلة عدد من الاسطوانات لغرض تجهيزها للورش من قبل قسم

المخازن فانه هذه المخازن يجب توثر شروط السلامة فيها وذلك

للمخاطر الناتجة من افعال التجار احدى الاسطوانات التي ربما تحتوي

على غاز قابل للاشتعال او عازلة سامة (Toxic)

2- مخزن الاسطوانات الغاز يفضل ان يكون لوجده وعلى بعد مناسب

من بقية المخازن او المنشآت تحسبا لحدوث الحريق او تسرب الغاز

السام من الاسطوانات .

3- ابواب الدخول والخروج لمخزن الاسطوانات يجب ان تكون واسعة

والمرمات لا توجد فيها عوائق وذلك لسهولة اخراج الليات وباني

الاسطوانة في حالة الحوادث .

4 - مخزن الاسطوانة يجب ان يبتأ من مواد غير قابلة للاشتعال
وعيد التهوية ومنه الصاعل له قابليه جيبده للضاط على الاسطوانة
من تأخير الجو .

5 - يجب ان تكون ارضية مخزن الاسطوانة عالية عن مستوى الارض ومحمده الى
خارج المخزن يجب عند تفريغ الاسطوانة من الغازات يكون مستوى
تامة هيدروجن الحمل في البارة مع مستوى ارضية المخزن حتى لا يكون
هناك احتمال سقوط احدى الاسطوان من هيدروجن البارة الى الارض .

6 - بعض الغازات الموجودة في الاسطوانة تتفاعل فيما بينها ولذا من المهم
مخزن الاسطوانة المختلفة بعيدته عن بعض مثلك غاز الودكجين بسايد
على اشتعال او انفجار الغازات التي تتفاعل وذلك عند حدوث مشرارة
من الاسطوانة .

7 - اذا نطقت الدم مخزن عدد كبير من الاسطوانة تامة يجب خزنها
في مخازن منفردة عن بعض وتصبح كل مجموعة في مخزن حسب ما يجب
ادناه .

* مجموعة اسطوانة الغازات الحاملة والودكجين .

* مجموعة اسطوانة الغازات السامة الغير قابلة للاشتعال .

* مجموعة اسطوانة الغازات القابلة للاشتعال الغير السامة .

* مجموعة اسطوانة الغازات السامة القابلة للاشتعال .

8 - تعلق لافتة عند مدخل مخزن الاسطوانة توحيق فيها نوع
الاسطوانة المخزونة والعدد اللبي المسوع للاسطوانة المسوع
به للمخزن .

9 - لا يجوز مخزن الاسطوانة في الوش الا اذا كانت مخصصة للاستخدام
الاعتيادي .

10 - مخزن الاسطوانة الفارغة والمملوء بكل منفصل عن بعضها وتوسر
مواقعها بشكل واضح وتابيت .

11 - عند خزنت الاسطوانات المملوءة بالغاز المسال يجب وضعها بشكل عمودي
تحسباً للتسرب الذي يخرج من الصمام .

12 - التدخين ، اللهب او النار ، الضخامة الغير امينة ، الالبيات او
البيارات كل هذه تمنع في مخزنت الاسطوانات .

13 - اي عمل داخل مخزنت الاسطوانات يجب ان يخضع الى الصرامة
عمل مبنية .

14 - يجب انظر على مخزنت الاسطوانات نظيفاً وخالياً من اجمع الوسائل
القابلة للاشتعال .

10.04 : الاستعمال .

1 - عند استعمال الاسطوانات في الورش يجب ان تكون في موضع سهل
الوصول الى صمامها بسرعة لغرض العلق في الحالات الطارئة كما يجب
تثبيتها عمودياً بشكل جيد تحسباً من ميلها ثم سقوطها وتثبت اما على
حربة خاصة او بواسطة عمل غير معدني وبعيدة من احتمال صدمتها
بالبيات التي تستخدم في الورش .

2 - من المفصل ان تؤسس منظومة انابيب للفوزيوسح الاسطوانات في مكان مناسب
من الورشة وتربط الى منظومة الانابيب وهذه المنظومة موزعة
الى داخل الورشة حيث مكان العمل .

3 - المحافظة على صمام الاسطوانة نظيفاً ومثل ربط المنظم على الاسطوانة
ويفضل منع الصمام قليلاً لدخل اضراج اي قيار او تراكانة داخل الصمام ويجب
الاشباه جيداً بانه لا يجوز امرار ذلك للاسطوانات الغاز التي تحتوي
على غازات سامة او قابلة للاشتعال في مكان مغلق كما يجب ان يقف
الشخص خلف منحة الصمام تحسباً لاحتمال اشتعال الغاز في لحظة فتح
الصمام .

4 - استخدام القيرمين او العتلة الخاصة بالصمام وللجوز استخدام آلة اهنائه
عندما يراد فتحه او استخدام قوة اكثر من اللازم او استخدام المنطرقه

وذلك مما يلاحظ على همام الاستوائية من الكسر.

5- منع الهمام بشكل طبيعي وهادئاً ، وجميع الأشياء باله ليس من الضروري منع الهمام بشكل كامل .

6- لا يجوز تربية همام الاستوائية أو الروابط التي مائة جهوداً خاصة هامة معينة ، ولا يجوز مطلقاً تربية همام استوائية الذكور أو ذواتها لوجود احتمال حدوث هرب أو انفجار .

7- يجب استخدام منظم الضغط عند استعمال الغاز من الاستوائية ولا يجوز استخدام الهمام كنظم الذي الحالات الخاصة عند جهوداً خاصة معينة من الجهاز .

8- لا يجوز استخدام النابيب صمغية من معدن فيه نسبة أكثر من 70% من الفاسس لغاز الاستلين وذلك لتفاعل الاستلين مع الفاسس وتكون (ACETYLIDE) التي تتفجر عند تعرضها للاهتزاز ، كما لا يجوز استخدام النابيب فيها اية نسبة من الفاسس لغاز الاستلين وذلك لتفاعل الاستلين مع الفاسس .

9- استعمال رمونة الماء والصابون لغرض تنظيف الغاز من همام الاستوائية أو الروابط الملحقة بها .

10- لا يجوز تربية استوائية الغاز المبردة من أي مصدر كان والاشياء جيداً عند استخدامها في الواسع باراً تكون بعيدة عن أي مصدر حراري .

11- جنفا استوائية الغاز بعيدة عن أي تماس كهربائي .

12- لا يجوز استخدام استوائية الغاز كعجلات لدهرمة الاشياء الثقيلة

13- المحافظة على همام الاستوائية مطلقاً عندما لا يوجد استعمال للغاز من الاستوائية

- 1- عند استعمال غاز الدوكسين يجب المحافظة على الاسطوانة على وضعها بشكل محوري او مائلة قليلاً ولا يجوز مدحها بشكل موازي للارضين .
- 2- تحت اي ظروفه لا يجوز تثبيت الصمام او الروابط للاسطوانة غاز الدوكسين والضغط العالي للدوكسين بسبب انفجاره او اشتعاله عند تماسه بالزيت او السحوم ، كما يجب المحافظة على الصمام والروابط نظيفه والتأكد من الروابط نظيفه قبل استخدامها
- 3- لا يجوز مطلقاً استخدام حلقة (WASHERS) مصنوعة من معدن النحاس او الرصاص او ابي سني لمخ الشرب بين الصمام والروابط ويجب ربط الصمام مع الروابط مباشرة واي شرب سيأخذ من الصمام ادين الصمام والروابط ولم يتقطع نأية الاسطوانة تعاد الى المخزنه مع وثيقه بين زخم الاسطوانة وتخرج العطل فيها وهل مملوءه ام فارغه ، ولا يجوز مطلقاً اهراد المحاولات لاصلاحها الا من قبل اخصائين مؤهلين بذلك .
- 4- مؤشرات الضغط وانه روابط اخرى يجب ان تستعمل فقط في اسطوانات الدوكسين ولا يجوز فحص ذلك المؤشرات بالزيت او تلوثها بالزيت لان الدوكسين بالضغط العالي بسبب الانفجار يحمى الناس .

5- الدوكسين المصنوع للايجوز استخدامه للمخزنه الزهويه او للمخزنه المنطبعه من الفيار

10.06: اسطوانات الغاز المسال (LIQUEFIED GAS CYLINDERS)

- 1- للايجوز تعريف اسطوانات الغاز المسال للحرارة او الشمس لان ارتفاع درجة حرارة الاسطوانة سبب ارتفاع كبير في الضغط أكثر مما هو عليه في اسطوانات الغاز المصنوع مثل اسطوانات الدوكسين والبنترولين .

2. يجب المحافظة دائماً على أن تكون الغاز السائل موجه عمودي سواء كانت
أثناء استخدام أو تخزينه وفي شرب إحدى من حمام الاستوائية يجب
إخراجها خارج الورشة حسب التهوية الجيدة وذلك بجوز اهراء الحاد كانت
للمصالح الحمام الدمن قبل استعماله محولين .

3. الدبابة جيداً عند استخدام منظم الضغط حيث يجب ان يكون من نوع
الربط بل البار ومطابقاً بالمدونة الحمراء .

4. تناول الاستوائية بهدوء وإذا كانت الاستوائية مزودة بغطاء فوق
الحمام مائة يجب وضعه في مكانه بعد الاستعمال .

5. في وحدات أو معامل مائي الاستوائية بالغاز السائل يجب ان تخصص
عن اي طفل وإذا وجد منها مثل ما يجب اهراءها من حيث المثلج حيث
تؤخذ للعوض والتأكد من صلاحيتها قبل ملئها .

6. كل استوائية يجب ان يكون عليها رقم تسلسلي وتاريخ اهر يخص جري
لها واية استوائية لا تظهر فيها هذه المعلومات يجب ان لا تملئ وإنما
ترسل للعوض .

7. عند المثلج يجب ان تثبت الاستوائية عمودياً والتي الى مقدار وزنه
معين ويجب ان تكون الاستوائية مع اهيرة ملئاً موهولة للرد عن
(EARTHED) سكل جيد .

8. قبل ملى الاستوائية يجب التأكد من ميزان المثلج ووزنه الاستوائية
وهي فارغة حتى يتم ملئها بوزن معين .

9. ميزان المثلج يجب ان يخصص دورياً للتأكد من عمله سكل مصبوط .

10- مع المثلج الزائد للاستوائية ذلك يتم بتعبير ميزان المثلج التي

بوضف عملية المثلج انوماً تلياً عند ملئها بالغاز السائل بوزن معين .

11- لا يجوز ملى الاستوائية سكل كامل وإنما يترك مجال مئراً كاجل
احتواء الغاز من سائل الغاز في داخل الاستوائية .

12- بعد تعبئة المثلج وفصل اسبوبة المثلج المطاطية يخصص ودرجاً التأكد
من عمل الميزان الذي وما يتكفي كما يجب .

13 - إذا ما أصبح ودفن زائد في الأسطوانة أثناء ملئها فانه يجب تغييرها بطريقة آمنة ومطوية وفي مكان فيه تهوية جيدة بعيداً عن مكان العمل .

14 - بعد عملية الملئ يجب فحص صمام الأسطوانة عن أي شرب لكث ووجود الشرب في كل قطر أو قطر أثناء النقل ولا يجوز انزاعها من وحدة أو عمل اللئ الذي بعد معالجة الشرب ووضع غطاء الصمام في مكانه .
15 - الأسطوانات المملوءة يجب تخزينها بشكل عمودي ومثبت بشكل متساوي ومنع وقوع الحوادث .

16 - تحزن الأسطوانات في سقائف تمنع وصول أشعة الشمس لها وإذا تقلب الأمر خزنها في مكانه يجب توفير التهوية الجيدة واستخدام الكمامات المناسبة والحماية الحزرة من الشوائب المحرمة التي لا يجوز فيها التدخين أو استخدام اللهب (NAKED LIGHT).

العامل الحادي عشر

اللحام والقطع بالشملة (WELDING AND FLAME CUTTING).

11.01: أمور عامه

- 1- جميع أعمال اللحام والقطع بالشملة يجب ان تمنع ال تعرضه سلافة عند امره تلك الأعمال في المناطق المحرمة .
- 2- جميع الاشخاص الذين يعملون باللحام أو القطع بالشملة عليهم ارتداء قناع للوجه أو نظارات تحمي عيونهم من الأشعة تحت الحمراء (INFRA-RED) والأشعة فوق البنفسجية (ULTRA-VIOLET) ، بالإضافة ان قناع الوجه يحتوي على نظارات تحمي العيون فانه ايضاً يحمي الوجه من الشرارات المتطايرة والقطع الصغيرة المصهورة من المعدن .

- 3- بالاصحاحات المقررة (2) المذكورة أنفاً مائة على اللطامين ارتداء ملابس السلامة الخاصة من كعوف وهداري مصنوعة من الجلود.
- 4- لا يجوز للعاملين باللحام ارتداء ارجل حواد ذات طبيعة سريعة الاستعمال.
- 5- اوعية الضغط الفارغة الملونة مثل براميل النفط يجب ان لا تستخدم في اعمال اللحام كالاستناد او حمل القطع المراد لحاها.
- 6- يفضل ان يكون اللحام او القطع بالعله في مكان مصنوع لدخل التهوية الجيده واذ تطلب الاجراء ذلك في مكان مغلق مائة يجب تدبير تهوية جيدة للمكان.
- 7- قبل البدء باعمال اللحام يجب اتخاذ الاجراءات كالتالي لحدوث هربق وهذه الاجراءات توفير المطاني او زئبقية مصدر ماء اما اذا كان اللحام يجري في المناطق المحرمة يجب ان توجد مطبوعه كبيره مائة يجب زئبقية الوسائل الكامله للاطفاء مثل سيارة اطفاء مع عدد من الضباطين
- 8- سكب الماء تحت موقع اللحام مباشرة لكي يساعد الماء على اطفاء وتبريد القطع المعدنيه المعروفة المتسامحه ومنعها من الانتشار الى المناطق المجاوره.
- 9- عند اجراء اللحام في مكان قريب من مخازن الغازات او القربصه خاصة في المعامل او وحدات المصافي مائة يجب علق تلك القنات استاء اللحام لمنع سقوط القطع المعدنيه المعهوره فيها.
- 10- بعض انواع اللحام تنتج غازات سامه مثل اللحام بالبراعم او البرونز او لحام مواد رطليه بالزنك او اللحام بالبرصامين مائة تلك الانواع من اللحام يجب ان تجري في مكان ذو تهويه جيده واذما اتهم اللام اجراء تلك الانواع من اللحام داخل مكان مغلق مائة يجب عندئذ استخدام امهزة التنفس بالهواء المصنوط.

- 1- انه مسؤوليه الفحص الدوري المنتظم للجهاز اللحام الكهربائيه تقع على عاتق قسم الكهرباء والقسم المستخدم لتلك الجهازه وكما يلي .
- 2- التأسيسات الكهربائيه الكامله مثل المحركات الكهربائيه او المولدات والمولدات الكهربائيه والسلك الكهربائيه من المصدر الرئيسي للكهرباء ال اجهزة اللحام كل ذلك الجزء يقع مسؤوليته على قسم الكهرباء .
- 3- السلك الكهربائيه والسلك التأريضي وما سلك الالكترود وكل ما يمتص بعد جهاز اللحام هي من مسؤوليه القسم المستخدم لتلك الجهازه .
- 4- في الورش اذا كان المقلعة وعندما يتقلب استخدام أكثر من زوج من السلك من اجهزة اللحام مأنه يجب ترتيبها شكل متقاطع وكل زوج لوحده (الزوج هو سلك السالب مع السلك الموجب او السلك الخارج مع السلك البارد بالنسبة للحام ب A.C) كما يجب تفادي تقاطع (CROSSING) الازواج مع بعضها .
- 5- جميع التوصيلات الدرجهيه يجب ان تكون مربوطه بشكل جيد لضمان التوهيل الجيد .
- 6- مالك الالكترود يجب ان لا يترك او يوضع على الارض عند عدم استخدامه لتفادي هبوط دائره كهربائيه مقلعة ويجب ترتيبه سدادا طوله عشبيه يعلق عليها مالك الالكترود .
- 7- توفير المطايع اليدويه من انواع الملوته المسحوق (DRY POWDER) عند المباشرة باعمال اللحام .
- 8- مكان اللحام يجب ان تكون قريبه قدر الامكان من موقع اللحام لتجنب مد السلك لساعه طويله وازدياد احتمال الحماض .

7- يفضل تطويق مكان اللحام بإثر منفعل لمنع انتشار اسفلة
اللحام او الشرارة الحافن المجاورة ويجب ان يكون ذلك السار
من مادة مقاومة للاشتعال .

3-11: اللحام بالغاز والقطع باللهب .

1- من الامور العامة التي يجب معرفتها هو ان غاز الاستلين يتفجر عندما
تكون نسبته في الهواء من 2% الى 82%

2- يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة عند التعامل مع
سطوانات الغاز وكما مر ذكرها .

3- ان عملية اللحام بالغاز والقطع بالشمع تختلف حسب اختلاف
الجهزة المستخدمة ولذا يجب اتباع تعليمات وارشادات الجهة
المصنعة لتلك الجهزة بدقة .

4- استخدام الولاعة الخاصة لقيام اللهب ولذا يجوز استخدام
الخطار او ولاعة الكاشن .

5- قبل ايقاد اللهب التأكد من خلو المكان من الغاز الذي يكون قد
تربى من سطوانة الغاز .

6- التنويه المطاوعة بين المشعل (TORCH) و سطوانة الغاز
يجب ان تكون من النوع القوي الملائم وذات لون احمر و مرتبط
باراً (LEFT HAND THREAD)

7- في حالة اللحام بالاستلين - الأكسجين وعندما يكون اللحام مستمر وكثيف
او عندما تكون نسبة الأكسجين قليلة فان غاز اول اوكسيد الكربون
يتكون (CO) وهذا الغاز سام لا يوجد له رائحة او لون او طعم
وبسبب مخدرات الومي يجعل معالجته بدون مجهود اية احراض مسبقة
ولذا من الضروري ابراد التهوية المناسبة مع استخدام الأكسجين بشكل كاف
مع الاستلين

8- مصادح مخازن الكاشف والكلور سريع التغير وعليه تجنب حدوث
الخلط او المزج بين هذين العاشرين .

الفصل الثاني عشر

السلامة في المختبرات SAFETY IN LABORATORIES

12.01 : مقدمة

المخاطر في المختبر ناجمة عن استخدام المواد الكيميائية السامة والمواد القابلة
للكس والمواد المؤكسدة (CORROSIVE) . انة استخدام هذه المواد غالباً
ما يلكون في مواد قابلة للكس الصلبة او تأثير الحرارة والضغط الذي
يصاحب العمليات المختبرية

12.02 : حماية الأشخاص (PROTECTION OF PERSONNEL)

1- حماية العاملين في المختبر من تناول المواد الخطرة تعتمد على مدى التزام
العاملين بتواعد السلامة المعروفة مثل ارتداء الملابس ، استخدام
الاجهزة المنع عن الحماة ، الاعتناء بالنظافة والترتيب والتنظيم
المختبر .

2- يجب توفير دس من الماء في المختبر لتجمل غسل العيون او الوجه
باسرع ما يمكن عند حوادث تلوث الوجه او العيون بالمواد الكاوية
او القاعدية او المواد السامة .

12.03 : منطقة محرمة

المختبرات التي يجري فيها تناول النقط الحام او سميها ، بما فيها الغاز تعتبر
تلك المختبرات من المناطق المحرمة ولذا كل ما يتصلق تلك المناطق المحرمة

من قواعد السلامة تنطبق على تلك المختبرات

12.04: هزته وشاغل المواد الكيماوية

1- المواد الكيماوية الخطرة مثل الحوامض والسوائل القابلة للاشتعال والغازات
تؤخذ عند العمل المختبر سواداً على شكل صامغ او للتعامل فانها تؤخذ بكبابتة قليلة
قدر المكاتب ، اما المواد السامة فيجب ان يكون مختبرها خارج بناية المختبر ،
2- الحذر من تخفيف او خلط الحوامض مع الماء او قاطبة جات من الكبريتك
(SULPHURIC ACID) يجب دائماً سكب الحامض بشكل بطيء على الماء ولا يجوز اباي
حال من الازوال سكب الماء فوق الحامض المركز وذلك التفاعل السديد الذي
يحصل .

3- الرزيق من المواد السامة جداً ويجب تناوله اجده سديد لتسببه اضراراً
صناعية ، والقاعدة السامة للوقاية منه هي التخلص من التجربة بواسطة
التروية الجيدة للمختبر ، واي استكباب الرزيق على الارض او الطاولات يجب
تطهيرها فوراً باستخدام مطرق او المبرزة مناسبة ، جو او هواء المكاتب الذي
يجري فيه تداول الرزيق يجب ان يراقب باستمرار بواسطة كاميرات خاصة
ويجب ان يكون ذلك المكاتب معزلاً عن بقية المخابر للوقاية من تلوث
الجو او الهواء بالرزيق .

4- تناول المواد الخطرة مثل الحوامض والقواعد المرززة وغيرها من المواد يجب
ان يتم اجده سديد وان تكون لها حازنة منفصلة عن المختبر .

12.05: أجهزة التقطير (DISTILLATION APPARATUS)

1- قبل استخدام الجهاز الرهاجي الذي سيتعرض للحرارة يجب فحصه بصرياً عن
اي تصدعات او شقوق كما يجب استخدام الحرارة للمبرزة الزجاجية بطريقة
الحرارة السوداء (BLACK HEAT) اذا تطلب الامر استخدام سعة النار الغازية
بانه يجب ان يكون تحت المراقبة الدائمة .

2- عند تقطير سوائل قابلة للاشتعال في جهاز زجاجي يتجاوز حجمه 200 مليلتر فإنه يجب استخدام حاوية تحت الدورق لتوزيع الحرارة وإدخال قنطرة تلك الحاوية للدورق يستخدم الرمل حيث يوضع في أنبوب معدني ويحمى الأنبوب بكون مصدر الحرارة وذلك لتعمل توزيع الحرارة حول الدورق .

3- عدم ترك الجهاز المتقطر دون مراقبته .

4- في حالة تقطير السوائل القابلة للاشتعال التي تسببت منها الحرق السامة يجب وضع جهاز التقطير في كابينة زجاجية مقاومة للحرارة وتوفر تهوية من الكابينة إلى الخارج المختبر للتخلص من الأبخرة السامة .

12.06: مطاخي الحريق

المطاخي اليدوية يجب وضعها داخل المختبر في مواقعها المرصدة في دليل الوصول إليها في حالة الحريق كما يجب تحضرها دورياً ، كما أن جميع العاملين في المختبر يجب أن يكون لهم الملم تام بأنواع المطاخي ومعالجتها وكيفية استخدامها ، المطاخي التي تستخدم ولو لفترة قصيرة يجب إرسالها لإعادة التلميع ، كما يجب توفر الأجهزة المصنوعة من الأسبست ومضخاتها في مكان يسهل الوصول إليه بسرعة ، كما يجب أيضاً توفير الأجهزة التي تستخدم الحريق كالعلاقات صفارة التنبيه .

12.07: الأجهزة الكهربائية

يجب أن تكون الأجهزة الكهربائية والصيانة العادية في داخل المختبر عن النوع الامين وعلى قسم الكهرباء القيام بالصيانات الدورية لتلك الأجهزة

12.08: تعريف النفايات

توفر منظومة تصريف (DRAINAGE SYSTEM) مناسبة للمخبر تصفح رجوع الأبخرة من منظومة التصريف إلى داخل المختبر ، كما يجب الانتباه إلى منع النفاث المسببة للسوائل القابلة للاشتعال وعدم تركها متناثرة داخل المختبر

المكائن المتحركة . MOVING MACHINERY .

13-01: مقدمه

- 1- على قدر الامكان المتيسره جميع الاجزاء المتحركة للآلة ماكنته مما فيها القاطعات
يجب تغليفها لمنع وقوع الحوادث في حالة القاطع بها ، والمكائن التي يتوزع
منها الغطاء (GUARD) كالبوز تشغيلها والغطاء في غير مكانه .
- 2- على مستوى العمل الذي يستخدم المكائن اتخاذ الاجراءات اللازمه لحماية الأشخاص
العاملين مع المكائن او العاملين بالقرب منها في حالة انظار الخطاات الصغيره .
- 3- عند استعمال الغطاء يجب النظر في الامور التاليه .

1- الغطاء يجب ان تكون فيه هلاله مناسبه ومثبتة على الماكنة بشكل

جيد .

2- عدم وجود الحافات الحادة او جوانب بارزه التي قد تشكل اعاقه

اشغال العمل .

3- يجب الغطاء ويركب في مكانه بطريقة لا تسمح برفعه الا من قبل

اشخاص مؤهلين .

4- توفر وسيلة لتثبيت الاجزاء المتحركة بدون رمع الاخطيه .

5- اية اعمال تجري على الماكنة مثل التصليح التنظيف وغيرهما من الاعمال لا يجوز

القيام بها الا بعد عزلها عزلا تاما ومنعها من التشغيل مثل فصل

التغذية الكهربائيه اطلاق الوقود او اية وسيلة اخرى تمنع تشغيلها الا

بعد الرجوع الى مستوى العمل .

6- كل ماكنه يجب تجهيزها بوسائل تشغيلها واصطارتها بسهولة بشكل

سريع من قبل المشغل .

7- لا يجوز عمل الاشغال الصير المدريبت على الماكنة ايا في حالة التدريب

يجب العمل عليها تحت مراقبه دقيقه مستمره من قبل المشرف ويجب

توضيح المحاور الناجمة عن العمل للماكينة بالتدريج قبل المباشرة بالتدريج .
8- عمل الماكينة بتبليغ مسرف العمل عن اي عطل يحدث للماكينة وعمل
المسرف اتخاذ الاجراء المناسب لها .

PRIME MOVERS

13.02: المحركات

- 1- اي قرص او عجلة دوارة (FLYWHEEL) او اي جزء متحرك في الماكينة يجب ان يكون قد اذعنات تعديته سواء كانت هذه الماكينة ثابتة او متنقلة .
- 2- استخدام غطاء ثابت على الروعة والاهزمة المطاطية لمنع التبريد لكائن الاطراف الداخلي
- 3- مكائن الديزل الكبيره يجب ان يكون لها جوارب تنفتح عند ارتفاع الضغط في هيز ذراع الرشق (CRANK CASE EXPLOSION DOORS)

13.03: الماكينة المحولة TRANSMISSION MACHINERY

كل جزء متحرك من الماكينة المحولة او الناقله بما فيها الاهزمة المطاطية او السلاسل او التروس ونبرها يجب تعديتها بشكل جيد .
وكذلك تعديته اي جزء متحرك قد يتخلع من مكانه مسبباً لحوادث او التأكد من ثباته في مكانه ولوجود احتمال انفلاته من مكانه أثناء الدورات او الحركة .

13.04: مكائن القود (MACHINE TOOLS)

- 1- استخدام الغطاء (GUARD) على الاجزاء المتحركة بحيث لا يتكسر الغطاء اي عائق لتفيد العمل .
- 2- البراده او الحظام او القطع المعدنيه الناجمة عن العمل لا يجوز نكسها فوق الماكينة او على الارض ويجب تنظيف المكان ورفع المخلفات باستمرار .
- 3- يجب استخدام الغطاء المتحرك (ADJUSTABLE GUARDS) المثبتة جيداً عند العمل على المشارة الكهربائيه الدائريه لكي ينسقى تحريك الغطاء

من اجل منع المجال للمواد المراد قطعها

4- لا يجوز ارتداء النظارات او الملابس المتهدلة تحفظاً من التقاطها مع
الجزء المتحركة للماكينة .

5- عند استخدام الكورس (GRINDING MACHINES) المثابتة او اليدوية يجب
وضع عطاء عليها تاركاً مكاناً قليلاً للمواد المراد استخدامها كما يجب ارتداء
مخلع الوجه المثبت فيه نظارة واقية .

6- استخدام سلاسل الرفع بالقرب من مكائن التناحره لسحب الصغار المتطاير
عند العمل .

7- لا يجوز استخدام الزوايا المعقوفة لدفع سلع المكائن التي عالقة
معيه تحفظاً من تطاير البرادة او الحطامات الصغرة .

الفصل الرابع عشر

مكائن وكرانات الرفع

14:01 : الرفعات (CRANES) :

1- جميع الرفعات يجب المحافظة عليها دائماً بحالة ميكانيكية جيدة ويجب
محصراً لكل عام على الأقل مرة واحدة في السنة واصدار الوثيقة المفص
التي تبين مدى الادوات المسموح للرافعة راية معلومات مهمة يجب ذكرها
في الوثيقة للعمل بها من قبل من يقوم بالعمل واصدار الوثيقة جبهة بحوله بالعمل
و لا يسمح للرافعة بالعمل الا بوجود وثيقة نافذة لها .

2- مسؤول القسم المتعبد من الرافعة يكون مسؤولاً كذلك عن تطبيق ما
ورد في الوثيقة المذكورة اعلاه واي عمل او عطل يحدث للرافعة عليه اتخاذ
الاجراء اللازم لإصلاحه فوراً وذلك مع الاضمان الزمى الميكانيكية او
الكهربائية .

3- الوردت المسموح به للرافعة يجب كتابته على جسم الرافعة بخط واضح

وأصبح ذلك جوازاً متبادراً والرافعة المحبزة بهيئة متحرك (J18) يجب
أن يكون فيها جوازاً بوضع سائفة امتداد العمود مع الوثبة المسووع
للرافعة ويكون هذا الجواز بالقرب من سائفة الرافعة وعلى السائق
التنبيه بدقته .

4 - الرافعات المسنودة حديثاً يجب فحصها وإصدار الوثبة المذكورة في
الفقرة (أ) قبل وضع الرافعة بالخدمة .

5 - تشغيل أو قيادة الرافعة يجب أن تكون من قبل أشخاص مدربين تدريباً
جيداً ، والرافعة المحملة (LOADED) يجب أن لا تترك بدون
مراقبه وعلى سائق الرافعة البقاء في مكان القيادة وعدم ترك مكانه
ما عدا من الدعوات ، وعلى سائقي الرافعات فحص الرافعة قبل المباشرة
بالعمل للتأكد من عمل اجزاها بشكل مسطوح .

6 - عند ايقاع الرافعة الجارية بعد انتهاء العمل يجب ارجاع العمود المتحرك الى
ارتفاعه داخل سارية الرافعة وتنزيل السارية وتثبيتها بشكل جيد على الرافعة
أما الرافعات القديمة مثل المسرفة فيجب تنزيل السارية الى الارض أو ان
تكون مرده بواسطة افعال السارية عندئذ يجب ابقائها .

7 - عند حمل الرافعة يجب أن يكون هناك شخص عدل جيداً لتعليق
الاتصال واعطاء الاشارات اللازمة بالعمل الى سائق الرافعة والجواز
الذات بعله .

8 - الحطاب مع مجموعة أبكرات المتحركة يجب طلائها باللون البرتقالي
البارق وفيه خطوط سوداء .

9 - اتصال الحبله والحذر البالغ عند وجود اسلاك كهربائية متعلقة قرب
موقع حمل الرافعة ويجب اعلام قسم الكهرباء بذلك .

10 - في الرافعات التي تعمل بالتحرك الكهربائي في الورش يجب فحص المعايير
الكهربائية باستمرار للتأكد من عملها بشكل جيد .

11 - للجواز الوثوق او المرور تحت الثقل او الجسم المعلق بالرافعة
والجواز تأخير الجسم المعلق أكثر مما يجب .

12 - بعض الرافعات مزودة برافعات مفيدة جانبية (JACKS) مآتة
يجب استخدامها والتأكد من استقرار الرافعة قبل البدء برفع الأحمال
أو الانتقال .

13 - كابل الجوز دبط الحمل السلكي (WIRE ROPE) بجانب مادة للبحر
المزاد رطبة ونحوها عن ذلك تستخدم لمقاومة هديرية الكابطة ثم
دبط الحمل السلكي أو استخدام السلاسل الحديدية (CHAIN) كما
للجوز تمهيد الحمل السلكي بعمل العتد .

14 - وضع قاعدة عريضة من الخشب تحت الرافعات الجانبية الصغيرة
(JACKS) في حالة الأرض الرطبة .

14.02: الرافعات الشوكية (Fork - lift Trucks) .

1 - جميع الرافعات الشوكية يجب ان تكون بحالة مثالية بيديه جيدة وكما جاء
في الفقرة (1) من الرافعات .

2 - مسود القسم المستفيد من الرافعة مسؤول عن الصيانة
اللازمة لدرء الحفر أو الحوادث الناتجة من استخدام الرافعة وكما جاء
في الفقرة (2) من الرافعات .

3 - تشغيل وقيادة الرافعة يجب ان يكون من قبل اشخاص مدربين
تدريباً جيداً ، كالجوز استخدام الرافعة لنقل الاشخاص ، والرافعة
المحملة يجب ان يقود سائقها في مكانه وعدم تركها بأي حال من الأحوال
التي بعد تنزيل شوكتها الى الأرض .

4 - تعتبر الرافعة كالأليات الأخرى تخضع لقواعد السلامة عند
دهونها وفقاً للمخمس .

5 - عدم تجاوز سرعة الرافعة عن 10 كيلومتر في الساعة ولتجنب
ذلك انظر وانصح على قسم الرافعة .

6 - عند حمل الأوزان بالرافعة الشوكية يجب ان لا تشكل عائقاً لمدى
الرؤيا امام سائق الرافعة .

- 7- كلاجوز الوتوفه او المرور تحت شوكة الرافعة مطلقاً .
- 8- عند سير الرافعة وهي محملة يجب امالة جداري او شوكة الرافعة الى الخلف قدر الامكان .
- 9- في اوقات الراحة او المبيت يجب تفريغ شوكة الرافعة الى الارض وايضا محركها ووقف مضاع التشغيل في مكان معين .
- 10- كلاجوز السير الرافعة وهي محملة على ارض ما مثله الى الامام .

4-03 بكرات الرمع ، السلاسل ، الحبال .

- 1- كلاجوز استخدام السلاسل او الحبال التي فيها عجز كما يجب استخدامها ضمن الحدود المسموح بها الرمع الدورات .
- 2- جميع انواع بكرات الرمع يجب ان يكون مكتوباً عليها الخط واضح الوزن الأقصى المسموح به للرمع واذالم يكن عليها ذلك يجب ارسالها للعميل وتأشير الوزن المسموح به عليها .
- 3- يجب استخدام حبال او سلاسل للرمع ذات امكانيه او طاقه رمع وشدت عفت ما هي عليه بكره او مجموعة بكرات الرمع .
- 4- القسم المتعبد سواء كان من اذنه بكرات الرمع والسلاسل والحبال وعلى القسم الجراج تلك المواد من العمل في عماله ممنوع اي نقل عليها وارسالها الى العميل للمبت في هذا عيبتها .
- 5- تعليق ملحقات جداريه في الورشه تبين انواع السلاسل والحبال والدورات المسموح بها بالتعليق والعمل هو جبرها .
- 6- كلاجوز اجراء اللحام او اي تغيير على شكل العنود (SHACKLES) او الحاملات (HOOKS) لان ذلك يضعف من قابليتها .

الفصل الخامس عشر

رؤوس الآبار النفطية

15 01: تشغيل مجموعات رأس البئر

- 1- فحص جميع مجموعات رأس البئر مرة واحدة في الشهر .
- 2- المجموعات الرئيسية (MASTER VALVES) يجب ان تبقى مفتوحة ولا تغلق الا في الحالات الطارئة او عند اجراء الصيانة . يفتح ويغلق البئر عادة بواسطة المجموعات الثانوية (SECONDARY VALVES)
- 3- قسم الإنتاج (PRODUCTION DEPARTMENT) مسؤول عن تشغيل وصيانة وفحص جميع مجموعات ورباط رأس البئر ، عدا آبار المراقبة (OBSERVATION WELLS) ما زلا تكون من مسؤولية قسم هندسة النفط .

15 02: فترات الفحص لرؤوس الآبار

- 1- أ- آبار النفط او الغاز المنتجة مرتين بالاسبوع . تفحص من قبل قسم الإنتاج .
ب- آبار النفط والغاز المغلقة مرة واحدة بالشهر تفحص من قبل قسم الإنتاج .
ج- الآبار المغلقة مؤقتاً بسداده (TEMPORARILY PLUGGED) مرة واحدة بالشهر من قبل قسم هندسة النفط .
د- الآبار المغلقة دائماً بسداده مرة واحدة بالسنة من قبل قسم هندسة النفط .
- 2- فترات الفحص المذكوره آنفا هي الفترات المقصود بها فحص واحد وفي بعض الحالات يتطلب اجراء الفحص في فترات زمنية اقصر من ذلك لهذا يجب مسك سجلات خاصة بالفحص من قبل الاقسام المعينه

سبباً نزيهاً كإثبات المعلومات التي توضح على رؤوس الدبار ويرجع تقرير
مسؤول الـ مسؤول المختل حول وضع رؤوس الدبار .

15-03: الحوادث الطارئة :

أي حادث طارئ يحدث لرؤوس الدبار يجب رفع تقرير به الـ مسؤول
قسم الإنتاج والذي بدوره يرفع الـ مسؤول المختل .

15-04: انبساط حرق النفط من الدبار

عادة بعد الانتهاء من عمل البئر أو بعد إتمامه يجري تنظيف البئر من طين
الحفر وذلك بعد انبساط من البئر الـ مرة للحرق ويجب ان تكون هذه
الانبساط بعدة أيام الكافية من رؤوس الدبار الحرق وتتم المسامنة
الف قدم من رأس البئر الـ مرة الحرق أي تكون مرة الحرق على بعد
لا يقل عن الف قدم من رأس البئر المعين أو أي رأس بئر آخر كما يجب
ان تكون الرياح السائدة تحمل الدخان المتصاعد من الحرق بعيداً عن
رؤوس الدبار .

15-05: حرق النفط من الدبار

- 1- قبل بدء عملية الحرق يجب الحصول على تصريحا من مسؤول المختل .
2. بعد الحصول على التصريحا على القسم الذي سيتم بالحرق اعلام كافة
الاشخاص المعينه بالمختل بموعد ومكان الحرق .
- 3 . يسمح للاشخاص ذوي الكفاءة الجيدة القيام بعملية استعال الحفرة
وبدء عملية الحرق
- 4 . الوثوق في عمل الحفرة بالنسبة للرياح السائدة عند احتمال أي تكون الرياح السائدة
تحتل الغاز بعيداً عن الشخص .

15-06: ربط الشبوك الجريان مع رأس البئر

لا يجوز ربط الشبوك الجريان على رأس البئر سبباً مباشراً وإنما يجب ان يكون
هناك قوس للشبوك الجريان قبل ارتباطه برأس البئر لا يتصل بالمد
والنقل الكامل للشبوك الجريان

تشغيل وصيانتها منشآت النفط والغاز

16.01: امور عامة

- 1- تعتبر مواقع منشآت النفط والغاز من المناطق المحرمة وعليه تنطبق على تلك المواقع التعليمات والاشتراطات المعمول بها في المناطق المحرمة مثل عدم استخدام اللهب او النار في العمل (NAKED LIGHT) الا بعد الحصول على ترخيصه او القيام باي عمل غير احتياقي في داخل المنشآت او دخول اللهبان وتزويدها من التعلبات التي سبق ذكرها.
- 2- لمنع دخول الأشخاص الغير مصرح لهم بحسب اقامة سياج حول منشآت النفط او الغاز وعند باب الدخول تكتب لوحة كبيرة بخط واضح اتم التعليمات والاشتراطات مثل منع التدخين ، عدم حمل ولاعات الكاثر او الكاثر ، عدم دخول اللهبان الا بعد الحصول على ترخيصه وتزويدها من الاشتراطات المبرهه .
- 3- جميع الاشخاص اللذين يعملون في تلك المنشآت يجب تدويرهم على ما سبغومون به أثناء الحالات الطارئة .

16.02: اوعية الضغط (PRESSURE VESSELS) :

- 1- كل وعاء ضغط يجب ان يكون عليه صمام امان (SAFTY RELIEF VALVE) واحد او أكثر تمنع ضغط اقل من الضغط التصميمي للمواد او أكثر من الضغط التشغيلي الاعتيادي بحداد 10% ، ويجب فحص التغير لتلك الضمانات مرة واحدة بالسنة من قبل قسم الفحص الهندسي واهدار شهادة او وثيقته بذلك الفحص .
- 2- جميع اوعية الضغط يجب ان تخضع للفحص الهندسي واهدار شهادة بالفحص يذكر فيها الضغط التشغيلي الاتصل المسوح به والغرض

الزمنية التي تتوجب العنصر اللائق أو الخثرة الزمنية لمعاد الشراة
 علماً أنه لا يجوز تفعيل أي دعاء حفظ ما لم يكون له شراة نافذة
 أما الدعوية التي تغل وتقتل من مكارها القابضة ال مكان أقر مائة
 يجب إعادة محورها وإصدار شراة بها قبل وضعها في العن .
 3 - قبل البدء بأي عمل مهيأه على أوعية الحفظ التي كانت تحتوي على
 النفط الخام أو منتجاته مائة يجب تحضيرها كما سيذكره في
 الفصل السابع عشر .

16.03: الخثرات

- 1 - ستوف الخثرات يجب أن تكون سوية من قبل العن الهندسي
 وحفظ سجلات العن ، وعند وجود تآكل داخلي للنف أو أي مثل يجب
 اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث
- 2 - فتحات قياس المستوى أو فتحات أخذ العينات يجب أن تفتح فقط
 عند قياس المستوى أو أخذ العينات .
- 3 - العن الذي يقوم بقياس المستوى أو أخذ العينات يجب أن يصف
 بكان يجب أن يكون النفط المتطير بعن الزجاج لتتكون مواجها
 له ، كما يجب أن تكون أوعية العن أو أدوات قياس المستوى
 مصنوعة من البراس لمقادي حدوث الشراة من جزء الصنك
 أو الصوامع من أوعية العن أو أدوات القياس مع معدات جديد
 الخثرات .
- 4 - التكاليف العن فوق سطح الخثرات يجب تنظيفها بالك بواسطة
 قطعة قماش نظيفة ولا يجوز ترك قطع القماش فوق سطح الخثرات
 معلقاً .
- 5 - أدوات العن والقياس التي ال سطح الخثرات بواسطة هتبه تعلق
 بالكع لتكون اليدوية طليقة .
- 6 - لا يجوز استخدام الخراطيم المتطرية لملي الخثرات عن التعلق أو غسل سطحه

وإذا انقضى الزمان استغنى ذلك الخرافيم فإنه يجب أن يكون الخرفوم من النوع
الوجهي تلكه رايته ووسط زاوية الخرفوم بذلك المشرب الكهراييه الساتليه
ال جدار الخزان حيث تربط الزاوية الثانيه لتلك كما يجب ان تكون زاوية
الخرفوم معوجه بالنقطه الى حاله استخدام لغرضه مايلي العطف من الاعلى .
7- هناك بعض القواعد الاساسيه التي يجب توخيها في جدران
السنف العامه المهمه لا ذكرنا هنا وهذه القواعد هي .

8- وسط سقف الخزان كهرائياً اجزائه بواسطة سلك معدني رقيق
وربط جدار الخزان بواسطة سلك ناريض (EARTH)
قد توصل جيداً الى الارض .

9- لا يجوز تركه الاستعمال على سطح الخزان الا بعد ملاحظه الدور
التاليه

* يجب تصور مخاطر وجود الغاز فوق سطح الخزان اذا كان مستوى
سقف الخزان اقل من ستواه اللامع ببقدر 12 قدم واذا انقضى
الامر فترك شخص على سطح الخزان فيجب ان يكون شخص ثاني
يقف في اعلى الخزان لكي يقدم المساعدة للشخص النازل
عند الضروره ويحضر الحيز فوق السطح فيما اذا كان يحتوي
على نسبة غاز عاليه قابله للاشتعال اذا كانت النسبه عاليه
فيجب عدم المكنونه فوق السطح والصعود الى اعلى الخزان .

* عند اجراء اعمال الصيانه لسقف الخزان يجب مايلي الخزان الى الحد
الامثل لمنع تراكم الغاز فوق السطح .

10- اجراء الكفحه او النقص لسقف الخزان مرة واحده بالسنه وذلك
للتأكد مما يلي :

* عدم وجود شربه للنقطه الداخليه البانوتوانتي .

* عدم وجود شربه للنقطه من خلال سقف الخزان .

* الحرآة الحره للدرج

* سلك النار يرض يجب ان يكون موصلاً بجدران السقف

وجدار الخزان .

* المحسنة المطاطية او اداة الكمام (SEAL) بين

سقف وجدار الخزان يجب ان تكون بحالة جيدة

* عدم وجود شرب للمنفذ من فتحة تعريف مياه المطار

على السطح .

* عدم وجود تراكم لماء المطار او العيار فوق سطح الخزان .

16:04 : خطوط الدنايب

1- الدنايب التي تمر من تحت السواج يجب ان تكون محمولة بنظامه

(SLEEVE) والدنايب يجب ان يمر من وسط البطانة وعدم المساس بها

من الداخل .

2- الدنايب المدونة يجب ان تغلف تغليفاً جيداً لمنع التآكل كما يجب

ان تحصل كالتالي .

3- الدنايب المدونة فوق الدرع يجب ان تجلس على مساند جيدة

تؤمن عدم سقوطها وكذلك تؤمن عدم وصول التربة او الرمل من

المساح بها . يجب المحافظة عليها بازالة الرمال المتراكمة فوقها .

4- كذلك للدنايب المدونة فوق الدرع نيزا اتواس او امتدادات

للمنفاص العند والنقل الذي يحصل نيزا والمساند نيزا امكانه

ارتداد الدنايب فوقها .

5- لدايجوز قدم الدكامة عند الدنايب بكل مجاور للسواج العامه .

6- لدايجوز غلق نيزا بين اي جزء من خطوط الدنايب الا عند مؤخر حمامات

بضرب الصنفط الحاصل في ذلك الجرد وحمايه الدنايب التي تغفل

الصنفط الحام او متجانسه ما بين اي ارتفاع بما درجه الحرارة سوله

صنفطاً عالياً في داخل الدنايب قد يتوق الصنفط المتصهبي

للدنايب .

16.05: اشتعال الغاز (LIGHTING GAS FLARE POINTS):

1- عند محاولة اشتعال الغاز الخارج من الخزانات أو العازلة يجب التأكد من خروج الغاز من موهبات التنبيت لئلا يمتد اشتعال الغاز ممزوجاً بالهواء الموجود اهلاً في التنبيت مكوناً خليط قابل للاشتعال والذي ربما يمتد الاشتعال الى داخل التنبيت.

2- التنبيت جيد عندما تكون الرياح ساكنة لافعال تراكم الغاز عند مستوى الأرض وقد يصل الى سافة قريبة تشكل خطراً على الشخص الذي يقوم باشتعال الغاز.

3- يجب وقوف الشخص في موقع بين جهة هبوب الرياح واسوب الغاز أو السعة انما يكون موقفة بعيداً عن الغاز المحمول بالرياح حتى لا يشكل خطراً عند الاشتعال.

4- استخدام منظومة الاشتعال من بعيد قدر الامكان.

5- عند اشتعال الغاز يدوياً اما بواسطة سدس تنوير أو استخدام وسيلة القذف الهم من بعيد يكون شخص على الأقل يقومون بذلك العملية.

6- اشتعال الغاز يجب ان يقوم به شخص مدرباً وذو خبرة جيدة.

16.06: خزانات الجريان FLOW TANKS

1- خزانات الجريان يعتبر المرحلة الأخيرة لعزل الغاز عن النفط حيث يعرض النفط الخام الى الصنف الجوي العنقادي ، وفي معظم خزانات الجريان حيث تكون مزودة بالتنبيت لتقريب الغاز الى السعة او مجموعة السعات ولتسوية الحرارة من الحريق سبب رجوع السعة (BACK FIRE)

تأخذ التنبيت الغاز بحيث ان تكون فيه وسيلة لمنع رجوع السعة وذلك باستخدام صندوق الحصى (GRAVEL BOX) او مجموعة من صنائح سبكية توضع شكل عمودي على مجرى الغاز داخل التنبيت (FLAME ARRESTER)

2- التنبيت من صندوق الحصى او من مجموعة الصنائح السبكية يجب ان يكون

سابقاً قد اكتسبت أي سحابة الغاز وتوضع وصلة قابله
لالتشقق عند حدوث رجوع الشعلة (BACK FIRE) لتقريب
الشعلة إلى الجو ومنعها من الوصول إلى صندوق المحسن .

- 3- انبوب أو النابض الغاز من الحرارة إلى السحابة يجب ان يكون مجرأ
بوسائل لتقريب المكثفات التي تنجم داخل الانبوب (CONDENSATE)
- 4- يزداد الحرارة بالانبوب فازداد قطر وانحدار الفخ لتفوق الغاز للحرارة او ترمائياً
لمنع حدوث الضغط السالب في الحرارة .
- 5- نصت مهمات امانة للضغط المعصب والسالب على سقف الحرارة .

16.07: تشغيل خزانات الحرارة

- 1- يجب الحفاظ على مستوى ثابت للضغط داخل الحرارة وعدم تنزيل مستوى
الحرارة تحسباً لحدوث الضغط السالب في الحرارة ورجوع الشعلة .
- 2- الحفاظ على ضغط موجب قليل داخل الحرارة .
- 3- التأكد من تقريب المكثفات من داخل انبوب الغاز إلى السحابة حتى
لا تشكل عائقاً لمرور الغاز وبالتالي ارتفاع ضغط الحرارة .

16.08: ايقاف عمل خزانات الحرارة SHUTTING DOWN FLOW TANK

- 1- يفضل ان يكون خزانات الحرارة مزودة بالانبوب للشعلة الباردة
(COLD FLARE) تستخدم لهذه الشعلة الباردة عند ايقاف الحرارة حيث
يفتح الغاز إلى الشعلة الباردة ثم يخلق حمام الشعلة السامنة او الملتصقة
وذلك تحفظاً من حدوث رجوع الشعلة .
- 2- في حالة عدم وجود شعلة باردة للحرارة عندئذ في حالة ايقاف
الحرارة على حمام الغاز الداخل إلى الشعلة السامنة عند هبوط ضغط
الحرارة إلى (2 انج ماء) وذلك بعد ايقاف تدفق النفط إلى
الحرارة . واجبار سقذ اهر للغاز العائض من سقف الحرارة أو انبوب الغاز .
- 3- ايقاف المكثفات التي تسحب النفط الحام من الحرارة ثم ايقاف تدفق
النفط الحام إلى الحرارة .

الفصل السابع عشر .

تنظيف وتهبئة الدرعية التي تحتوي على النفط ونتجاة

للصيانة العامة .

17.01 : مقدمة :

أدناه الدرسات العامة التي تخص تنظيف وتهبئة العازلات أو الخزانات التي كانت تحتوي على النفط الخام أو منتجاته للصيانة العامة وربما تبرز بعض الموضوعات حول الموضوع عندئذ يجب اتباع التعليمات والدراستات التي تصدر من مؤهل القسم المستفيد من العمل .

17.02 : التنظيف .

- 1- يوزع النفط الخام أو منتجاته من العازلة أو الخزانات المراد صيانتها إلى أكبر قدر ممكن مع توفير شرط السلامة وذلك باستخدام انابيب التصريف المرتبطة بالعازلة أو الخزانات .
- 2- عند اتمام تفريغ العازلة أو الخزانات من النفط إلى اللغذاء أو الحان وهبوط حرارتها إلى الدرجة الحرارية الاعتيادية تؤمخ عوازل (SPADES) بين لاملات (FLANGES) بحيث تؤمن العزل التام للخزانات أو العازلة من بقية المشتات أي تعلق انابيب الدعول والمخروج كامة من والى الخزانات أو العازلة بواسطة العوازل والديجورز مطلقاً الاعتماد على الصمامات بهذه الحالة .
- 3- فتح النواية الرئيسية (MAN HOLE) للعازلة أو الخزانات واقفاً ضد من انه لا يوجد نفث أعلى من مستوى النواية اما ما يتبقى من النفط في داخل العازلة أو الخزانات فيجري سحبه بواسطة مضخة تدار بواسطة مائنة ديزل صغيره أو مائنة تدرين ويجب وضع المضخة في مكان بعيد نسبياً عن العازلة أو الخزانات تحسباً لمخاطر الغاز .
- 4- في حالة توفر البخار (STEAM) مائنة بعد تفريغ العازلة أو الخزانات

ووضع العوازل تحري عملية التنظيف بالبخار التي اذلال البخار من الأسفل
ووضع سقفه من الأعلى وفتح حمام مطير من أسفل العازلة او الخزائن
لتحريف الماء المتكثف الملوثة بقايا النفط.

5. للايجوز اجراء اعمال الصيانة الخزائنة الموجود حتى خزانات اهزنت داخل
حمام شرابي واحد (BOND) .

6. في حالة عدم توفر البخار للتنظيف تأتي على مسؤل القسم المستفيد وضع
برنامج آمن وسليم لتنظيف العازلة او الخزائن من بقايا النفط وبعده
خالياً من الغازات (GAS FREE) قبل المباشرة بأعمال الصيانة وذلك
باستخدام الماء او اية طريقة اخرى يراها امته ، وعلى جميع العاملين
المعنيين بالامر الاطلاع على ذلك البرنامج والتفكير به .

7. انوهي الحذر من مركبات الحديد - الكبريتية التي تكون مادة ملصقة على
جدران العازلة او الخزائن من الداخل فانه تلك المركبات تتأكسد بوجود
الهواء مكونة حموضة في تلك الترسبات وبما يصل الى درجة الاحمرار والتي
تكون سبباً في اسعال او التبخار مزيج الهواء والغاز او اسعال ما حولها
من ترسبات او بقايا النفط ، وعند توقع وجود مثل هذه الترسبات خاصة
عند ما يكون النفط الحام يحتوي على مركبات الكبريت تأتي في هذه الحالة يجب
تنظيف العازلة او الخزائن بالبخار وان لم يتوفر يستخدم الماء وعند فتح
العازلة او الخزائن الحافظة على الجدران من الداخل دهنه دائماً بالماء
باستخدام خرطوم مطاطي للرسن .

8. قبل دخول الاسطح الى العازلة او الخزائن يجب فحص نسبة الغاز
من قبل اسطح محولين واذا وجد الغاز بنسبة قابلة للاحتراق يجب
ترك البوابات مفتوحة لاهل التهوية الطبيعية الى حين حصول
نسبة الغاز ثم يسمح للدخول فيه .

9. ومن مخلفات التنظيف الناتجة من تنظيف جدران الخزائن او العازلة في
هذه وعدم تركها مكشوفة لليوم التالي واتخاذ التدابير في الحذر يجب
الحفاظة عليها بحالة الماء .

1- لا يجوز بدء العمل أو الدخول في العازلة أو الخزانة التي كانت تحتوي على النفط الخام أو مشتقاته إلا بعد إبعاد تصريح السلامة من الجهات المختصة .

2- لا يجوز إجراء العمل في العازلة داخل العازلة أو الخزانة إلا بعد عمل التثبيت الدخول والخروج صواعق هيدريدية (SPADES) أو نظيرها لتأمين عدم حصول أية شرارة أو القفز من المشتات الدخري .

3- الانتباه إلى التثبيت المرتبطة بالعازلة أو الخزانة حيث سبق ذكرها كيه من النفط أو الترسبات النفطية .

4- إذا وجد داخل العازلة أو الخزانة نسبة عالية من الغاز فأنة يجب تنويع العازلة أو الخزانة ككل طبيعي لمدة أيام وذلك بفتح أكثر ما يكون من فتحاته إلى أن يرتبط نسبة الغاز في الداخل إلى النسبة الطبيعية لدخول الأشخاص .

5- إذا وجد داخل العازلة أو الخزانة ترسبات تنظية تنظية دهول أو مواد كيميائية لتنظيفها فأنة يجب على الشخص الداخل ارتداء البدلة والقفاز والمظايف العالي ويجب ان يراعى من قبل شخصين لكل مساعدة في الخروج في حالة اضيائه بالفتحات وعلى الشخص الداخل الخروج فوراً عند أي شعور غير طبيعي له .

6- عند وجود احتمال الغازات السامة مثل غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S) داخل العازلة أو الخزانة وخاصة عندما تزيد نسبته عند محاولة تحريك النفط أو الترسبات النفطية (SLUDGE) يجب عندئذ ارتداء قناع الإزاد المصنوع وهرام وعييل النجاة إضافة إلى المستلزمات الدخري ويجب كذلك مراجعة من قبل شخصين على الأقل إحداهما مهيباً للدخول للخدمة وإضراجه إلى الإزاد المطلق خارج الخزانة .

7- انه مسؤولية اذغال شخص داخل العازلة او الخزان تقع على عاتق رئيس
ادمول القسم المتعبد به في توجب دهنون الشخص تكون مدونه
في اتفاقية السلامة وانه ذلك لايعني برادة حذول السلامة من
المسؤولية ايضاً .

8- استخدام امهرة الدهانة الازمينه (FLAME PROOF) داخل العازله
او الخزان عند فتحها اول الامر .

9- عند توجب الامر استخدام آله يدويه للمشط من داخل العازله او
الخزان عندئذ يجب اولئ شرطه مكان المشط بالماء واستخدام معدة
يدويه من الالومنيوم .

10- اذا تطلب العمل بناء سقالة (SCAFFOLDING) داخل الخزان
لايجوز الصياغه فانه يجب انضامها الى اتفاقية السلامة من قبل
قسم السلامة .

17.04 : التنظيف بالبخار :

1- يجب عمل الوعاء الى الخزان او العازله تماماً عن بقية المتانت وذلك
بوضع سواجق هيدويه (SPADES) او بوضع امهرا من الالومنيوم
التي تؤمن بحرك الوعاء .

2- ترتيبه فحمة مناسبة من اعلى الوعاء لخروج البخار و يجب ان تكون
الفحمة بالحربة البعيدة من موضع دخول البخار الى العازله علماً ان
دخول البخار الى الوعاء يجب ان يكون من مكان واهل من الوعاء ، وكذلك
ترتيب فحمة اخرى من اسفل الوعاء تماماً لخروج الماء المتلطف تلك
الفحمتين يجب ان تكون مضمومتين مما لا عملية التبخير مستمره .

3- عند انتهاء عملية التنظيف بالبخار يجب غلق صمام البخار وترك
صمام خروج البخار وصمام خروج الماء المتلطف مضمومين لذت انخفاض
حرارة الوعاء ستولد الضغط السالب في داخل الوعاء في حالة غلق
الصمامين .

17.05: استاذ دهبانة الخزانة .

1- اجاب خزنة النفط بواد هوله وذلك لخصر النفط المترب من الخزان عند الحوادث وعدم انتشاره الى المساحة الاخرى واهمية عند هدم في الحريق يجب ان يكون الخرج الذي يتوجه اليه السداد بعد هجم النفط في داخل الخزان هذا راجعاً لانه يضاف اليه رائحة السداد وهو اهم الماء المستخدم لتبريد الخزان عند هدم في الحريق .

2- يجب المحافظة على السداد بحالة جيدة وتهيئه تقادم حنفية النفط او الماء المحصور داخلها وان يجوز اهداء العقبات في السداد الذي حالة الهبانه العامة الخزان وتوزيع النفط منه على ان تعلق العقبات قبل ارمال النفط في الخزان واجامعة ال التشغيل .

3- اجماعة مرارة الاستحمام والدرج بسياج اجبي من حوادث السقوط ويجب ان تكون هذه السياجات قوية ومثبتة جيداً .

4- فحص التسوية الدورانية للاختفاء الحريق الخاصة بالخزان والمخصص البصري العام الخزان مرة واحدة بالشهر وبعض سلك سعة الخزان مرة واحدة بالسنة .

5- الانتباه جيداً عند ملئ الخزان فان تلك العملية تسبب تراكم الغاز حول الخزان في داخل السداد واهمية عندما تكون الرياح ساكنة .

6- عدم السماح للاستحمام العبر محولين من الصعود الى الخزان او الدخول فيه سواء كان الخزان هدماً تحت الاستاد او تحت الصيانة العامة .

7- عند ملئ الخزان الجديد بالماء للخزانين الغرض يتم ذلك وفق برنامج معد من قبل مؤهل القسم المستفيد والانتباه جيداً عند توزيع الخزان واد السعة القابضة وذلك لمنع فتحه من الاعلى لسحب

الهدوء المتبادر عند بدء التحليل وابتعاج اهدار ارتفاع الخزانة الى الداخل .

8- يجب تأريض الخزانة بالشكل التالي .

٢- الخزانة التي تتجاوز ارتفاعها عن 100 قدم تؤرض عن

مكانة نقاط حول الخزانة بارتفاع قريب من القاعدة .

٣- الخزانة التي تقل ارتفاعها عن 100 قدم تؤرض عن

نقطتين وكلاهما القطر "م" أو "ن" .

٤- خزانة الصف العاشر يجب توصيل الصف اهدار الخزانة

بواسطة سلك مناسب .

العضل الثامن عشر .

عمليات عمل واستصلاح البئر المنطوية

1801: الوقاية من الحريق .

١- المساحة المحيطة برأس البئر يجب نظف قطر 150 قدم تعتبر منطقة نظرة .

2- للبيوت المدمية في المساحة المذكورة في الفقرة (1) أو تملاً .

3- اي عمل غير اعتيادي في المساحة المذكورة أو تملاً يخضع الى تصاريح خاصة .

4- توضيح الملائمة الخاصة بالحفر او استصلاح البئر بالنسبة للرياح السائدة

توضح قبل البئر اي عندما يحدث شرب للغاز او النفط من البئر تأتي

الرياح السائدة تأخذها بعيداً عن الملائمة او عن اي مصدر للحرارة .

5- على قسم مكافحة او اطفاء الحرائق تجهيز موقع العمل على البئر بكافة

اجهزة الالطفاء اللازمة ، وعلى مسؤول العمل التأكد من ان

جميع العاملين في الموقع مدربين على مكافحة الحرائق واستخدام أجهزة
المكافحة الموجودة في الموقع .

6 - اية أشجار أو نباتات أو مواد قابلة للاشتعال يجب إزالتها
من حول موقع العمل وبمساحة محيطه براس البر نصف قطرها
200 قدم .

7 - جميع المكائن التي تعمل في موقع العمل يجب وضعها بطريقة الشر
على عواد مبرا .

18.02: حماية الأشخاص .

- 1- يمنع دخول الأشخاص الغير مخولين من دخول المنطقة المحظرة .
- 2 - جميع العاملين على برج الحزاز أو الدق يجب ارتداء ملابس السلامة مثل
خوذة الرأس (SAFETY HELMET) خوذة السلامة النظارات النظارات اما
العاملين على أعلى البرج عليهم ارتداء حزام السلامة وحبل الأمان
3 - حمل المعدات اليدوية والكهربائية بواسطة بواصطة ومنع الأدوات في حقيبته
تعلق بالكتف أو تربط بحبل وتحت الارتفاع ولديجور رعي المعدات اليدوية
من مكان مرتفع الارتفاع لانه بإمكانها بالادمن تولد شراره كامنه للاشتال
الغاز .

4 - ارتديه المرات والسلم يجب ان تكون من النوع الهارز التي تضع الاشرلاق
وتحاط المرات والسلم بسياج قوي يمنع سقوط الأشخاص .

18.03: امور متفرقة .

- 1 - يجب ربط جهاز مانع الانحيار على رأس البر (BLOW OUT PREVENTER) .
- 2 - جميع الأشخاص الذين يعملون على البرج عليهم الاطلاع وعرضه لوحة
السلامة على البرج وكيفية تحملها
- 3 - المحافظة على نظافة وترتيب العمل حول البرج .

4- عند انقضاء العمل يجب تطييع وإزالة جميع مخلفات العمل حول
البئر وروم أي حجر تكون قد استخدمت أثناء العمل ذلك يتم قبل
مناقشة جدول العمل.

5- تنفيذ البعج يجب أن يكون أحرر رحلة بعد رفع الماكينات وغيرها
من المعدات حول البئر.